

RELACION KONSTRUKTIV I SHKOLLES

“Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Nepravishte” Bashkia Libohove eshte një domosdoshmeri per njesine administrative, dhe per vete rendesine arsimore te ketij institucioni. Kjo shkolle ka qene nder institucionale arsimore me fluksin me te madh ne zonen e Nepravishtes, pasi ne te kryejne studimet disa nxenesit e disa prej fshatrave te zones. Krijimi i ambjenteve bashkohore, per një arsimim sa me te mire te nxenesve. Permiresimin dhe persosjen e kushteve te punes se mesuesve, me qellim rritjen e cilesise se mesimdheneve ne shkolle me standarte bashkekohore.

KARAKTERISTIKA E OBJEKTIT

Ndertesa ekzistuese e shkolles perbehet nga 1 objekt, 1 katesh, me siperfaqe totale 470 m² dhe një ambient te veçuar prej 6 m² qe ka si funksion tualete e shkolles, e vendosur mbi një truall me siperfaqe totale 2200 m². Shkolla 9-vjeçare Nepravishte frekunentohet gjithmone e me pak, per shkak te kushteve te shkolles dhe ambientet jane totalisht te amortizuara dhe shume te vogla per kriimin e te gjithe ambjenteve te nevojshme per kryerjen e mesimdheneve. Shkolla ekzistuese ka mungese te klasave per te kryer mesim. Ne shkolle mungojne laboratoret e mirefillte dhe mesimdhinia behet ne klasa te sajvara. Shkolla nuk ka palester te mbuluar. Shkolla eshte teper e vogel dhe per te plotesuar nevojat e shkolles me klasa dhe me parametra bashkohore eshte e domosdoshme rikonstruksioni i shkolles. Siperfaqja e rikonstruksionit eshte 470 m².

Objekti ekzistues eshte i amortizuar. Qe nga koha e ndertimit tij i jane bere nderhyje te pjesshme ne suvatime. Mbulesa eshte me çati, e cila eshte e amortizuar dhe lejon futjen e lageshtires ne ndertese. Muret ndarese te ambjenteve dhe perimetral jane me tulla te plota. Suватimi i brenshem eshte i vjeter, i amortizuar, me valezime dhe e një cilesi te dobet. Plakat e dyshemese jane granili te thyera. Ngrohja nuk ekziston dhe me heret ajo behej me soba te cilat jane te amortizuara dhe disa oxhake jane blokuar. Kangjellat metalike te dritareve jane hekura me profil rrrethor te pa mirembajtura. Tualetet (WC) jane te amortizuara totalisht dhe jane jashtë shkolles, standart i domosdoshem per tu afruar me direktivat e Bashkimit European. Oborret e shkolles jane me balte dhe te pa organizuara. Mungon totalisht sistemi i ngrohjes, furnizimit me uje, kanalizimit te ujrate te bardha dhe te zeza.

Projektit i rikonstruksionit te shkolles eshte hartuar duke shfrytezuar te gjithe ambjentet ekzistuese dhe duke shtuar ambiente te reja nga te dy anet e nderteses. Eshte bere e mundur te realizohen: mjediset e nevojshme, funksionale duke ndertuar klasa me parametra optimal.

Ne katin e perdhe jane parashikuar 7-klasa, drejtoria, salla e mesuesve, biblioteka, informatika, tualete per djem dhe vajza.

"ENGINEERING & LEGAL CONSULTING"

Ne shkolle eshte parashikuar ngrohja qendrore e cila eshte me kaldaje me djegje me pelet. Ajo eshte vendosur ne katin nentoke. Gjithashtu jane parashikuar qe dritaret te jene duralumin dopio xham. Çatija do te rikonstruktohet totalisht dhe do te shtohet ne pjesen e re. Jane parashikuar te gjithe zerat e rifinitures duke bere suvatim me fino te gatshme nga brenda dhe suvatim grafiati nga jashte. Termoizolimi do te realizohet me polisterol me sistem kapot $t=5\text{cm}$ nga te gjitha anet. Shtresat e dyshemese jane rere per nivelim 7cm, lluster çimento 2-3cm, pllake gres porcelanat mad me siperfaqe te ashper. Veshja e banjes do te jetet me pllake majolike. Izolimi i banjes do te behet mbi shtresen e lluster çimentos me shtresa hidroizolimi me k/katramat 3d $t=4\text{mm}$ e cila do te ngjitet ne mure ne nje lartesi 30-40cm. Pajisjet e tualeteve do te jene porcelani cilesi e I-re importi. Banjat do te kene uje te ngrohte me bolier te cilat do ti bejne ato ambiente funksionale. Shkallet do te vishen me mermer dhe plintuset do te jene prej mermeri. Gjithashtu mermer ka ne dyert e jashteme. Davancialet e dritareve jane mermeri me zmuso dhe pikore nga te dy anet. Dyert e jashteme jane te blinduara. Dyert e brenshme jane prej druri pishe cilesi e pare. Dritaret jane me dyralumin termoplastik e cila ruan temperaturen e ambjentit. Jane rikonstruktuar totalisht instalimet elektrike, ndriçimi, rrjetin telefonik, interneti, furnizimin me uje, kanalizim i ujrate te ndotur dhe ngrohja qendrore. Ambjentet e jashteme jane sistemuar me pllaka betoni. Meqenese shkolla nuk ka palester eshte menduar qe ambjenti sportiv te adaptohet ne ambjentet e jashteme te shkolles. Duke bere keshtu te mundur krijimin e nje ambjenti sportiv ne funksion te nxenesve te shkolles. Ujerat siperfaqesor jane sistemuar me kunete betoni te cilat mblidhen ne puseta shiu dhe derdhen ne kolektorin me te afert. Cilesia e materialeve qe eshte parashikuar te perdoren duhet te jetet e larte sipas niveleve bashkekohore.

PER SA ME SIPER RIKONSTRUKSIONI I GJIMNAZIT NUK KA NDERHYRJE KONSTRUKTIVE .

Hartoi;
Ing. Blerim BRAJA