

Asnjé tabele njoftuse nuk duhet vendosur, pérveg:  
**Tabellat njoftuse, etj.**

te riparajé gao defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.  
Çdo punë, që nuk është në përpunje me këto spesifikime, duhet refuzuar dhe kontaktuasi duhet  
**Punime të gabura**

përfshijë gao rregullim te nevojshmë, te kërkuar nga supervizori gjatë zbatimit te punimeve.  
Mënyra e rregulluar e përvuar nga supervizori, që gjimi i kontratës duhet të jetë i tillë që te  
detasë te fushës punëtore te kualifikuar që jo te kualifikuar si që supervizionim e punimeve.  
fierë që ai propozon t'i adaptojë për ndërtimin e te gjitha puneve, si që e vijim,  
propozon për përdorim; detasë te vendosjes konstruktionale e përkohshme; plane te  
ambienteve te godinës që te ndonjë ndërtimi apo strukturë tëjetë te përkohshme, te cilat ai  
informacioni që mban supervizori duhet te përfshijë: vizatime që rregullojnë rregullimin gjenerali te  
dhe metodën sipas se cilave, ai propozon te punohet në ndërtim deri në mbarim te punës.  
Kontaktuasi duhet t'i japë supervizorit një program te plotë duke i treguar rendin, procedurën  
**1.1.2 Grafiku i punimeve**

Njësitë materiale  
1.1 Specifikime te përgjithshme  
Km, N (Njuton), Mg (1 000 kg) që grade celius. Plikat dhjetore janë te shkura si „. „.  
Në përgjithësi njësitë materiale kur lidhen me Kontrat janë njësi metrike në mm, cm, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>,

## SEKSION 1 SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

QELJIMI: Reabilitimi i oficimes që ambiqetëve te punës te së pjer te siguruar një ambiqent funksional ne  
shebim te riparimit që mirembajjet se mjetave që pësishëvet te ASHP -se.

VENNDODHAJA : Lagjja Shenkoll , Lagjja Nr.2 , Bashkia Elbasan

OBJEKTI: " Rikonstruktion Oficima, ne pronesi te ASHP - se "

### SPECIFIKIME TEKNIKE

## Skeletri

Çdo skeletri e kerkuar duhet skicuar ne përshtajë me KTZ dhe STASH. Një skeletor kompetent duhet te marre përsipër njëritjen e skeletrive që duhet te gjdo tibi.

bien, si dha te mbase nën kontroll territorial, ku do te kryhen punimet.

Parandalosje akademike është personave osse demitme të godimave rrethuese nga materialat që Kontaktoi duhet te ngrëjetë te përshtatshme, bariera mbrojtëse, ne mënyrë që, te

## Mbrojtja e vendit te Pasteruar

mbeutimave te fjerat.

Ne fillim te kontakte, për sa kohë që së zhvillua ka ndryshuar, kontaktoi duhet te hedhe nea territori i punimeve te gjitha materialat organike vëgjetare dhe ndertuese, që te dërgë te gjitha projekte

## Pastimi i kantierit

### SEKSION 2 PUNIME PRISHTJEJE DHE PASTRIMI

libezat e masave për qëdo volum pune.

zaftar, vizatimet shesë te bëra gjatë zbatimit te punimeve te provuar nga Supervizori, si dha punimeve sipas projektit. Ky material duhet te përmbase një komplot te vizatimeve te projektit te Kontaktoi do t'i përgatiste dha dorëzojë Supervizorit te grupet te dokumentacioneve te

Vizatimet e punimeve te zbatara që libezat e masave

Mostat duhen dorëzuar në zyrën e Supervizorit.

tema te fjerat që mund te kerkohen me te drejtë nea Supervizori për inspektim.

Kontaktoi duhet te siguroje mostra, te etiketuar sipas te gjitha përshtatjeve, aksesoreve që

## Mostat

pranime.

ku shreve te kontakte. Çdo planim duhet bërë me data ne marrëveshje me Supervizorin dha kushtave te përshtatshme do t'i përgjigjet kontaktoit ne përpunëse me qëdo kluazolë përkatese te

getitlikata testi, kurdo që te këtakohen nea Supervizori. Supervizori do te pranojë qëdo dorëzim që

Kontaktoi duhet te neshkruaje propozitime, detaje, skica, logaritje, informacione, materiale,

puna duhet te fillojë vetëm pas dorëzimit nea Supervizori.

Kontaktoi duhet t'i dorëzojë Supervizorit per qëdo punim shesë, një vizatim te detajuar që

## 1.2.2 Dorëzimet tek Supervizori

përdoren deri ne dajjen e një plani gjeter pune.

autorisimet, kerkesa, lejet, rregullat institucionet, emëritimet, urdhëresat e Supervizorit do te folje, mbiemra, qëndruesisë, do te kuptohet që provimi e shkrura, drejtimet, instruktuara, te emëruara, te konsideruar te nevojsime, urdhëresë osë jo (duke përfshire emra, Fjalët e provuar, te drejtura, te autorizuar, te këshuar, te lejuara, te urdhëruara, te menye që ai te realizojë ekzekutimin e kësaj kontakte.

“Rregullat me shkrim” do t'i referohen qëdo dokumenti që është te neshkruar nea Supervizori te derguar kontaktoisit që përbëjnë institucionin, udhëzime osse orientime për kontaktorin që

Autorizimet me shkrim

Dorëzimet te Supervizori

Kontaktoi do te nederiore dy tabella, që përbëjne informacion te dhene nea Supervizori që lexueshmë ne një distancë prej 50 m. Gjitha e shkruar duhet te jetë ne anglalist dha shqip. Venodosen ne vendet e caktura nea ai. Fjalët duhen shkrurar ne mënyrë te tillë, që te jenë te

Asyje tabele njoftuese nuk duhet vendosur, përvëg:  
**Tabellat njoftuese, etj.**

Punime të gabura  
Cdo punë, që nuk është në përpulje me këto specifika, duhet refuzuar që kontaktuësi duhet të riparojë që do defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.

Perfshijë që do rregullim të nevojshtem, të kënduar nga supervizori gjatë zhaltimit të punimeve.  
T'u rregulluar që janë supervizorët, që gjimi i kontarës duhet të jetë i tillë që te Menyra që rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime përmarrëse është temë për detajë të funditës punëtore të kualifikuar që jo të kualifikuar si që supervizionin e punimeve.  
Tërëza që ai propozon t'i adaptose për ndërtimin që përfundimini e të gjitha punëve, si që në vitin, propozon për përdorim; detajë të vendosjes konstruktivës së puneve të përkohshme; plane të ambienave të godinës që të mundin ndërtimi apo strukturën që jetë përkohshme, të cilat ati i informacioni që mban supervizori duhet të perfshijë; vizatime që rregullojnë rregullimin gjenerali të dhei metodën që së cilave, ai propozon të punohet në ndërtimin deri në mbarim të punës.  
Kontaktuësi duhet t'i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, programin e

**1.1.2 Gratiku i punimeve**

Njësitë matësë  
Informacioni që mban supervizori duhet të perfshijë: vizatime që rregullojnë rregullimin gjenerali të dhei metodën që së cilave, ai propozon të punohet në ndërtimin deri në mbarim të punës.  
Kontaktuësi duhet t'i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, programin e

## SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

QELLMI: Reabilitimi i oficines që ambiqenteve te punës te së siguruar një ambient funksional ne shembim te riparimit që mirëmbajjet se mjetave që pësishëvë te ASHP - se.

VENNDODHJA : Lagjja Shenkoll , Lagjja Nr.2 , Bashtia Elbasan

OBJEKTI: " Rikonstruktion Oficina, ne pronesi te ASHP - se "

### SPECIFIKIME TEKNIKE

Kontaktori do te nederjoe dy tabelia, qe permabaane informacion te dhahe nega Supervizori te venodosen ne vendet e caktaura neqasai kontarate. "Rregullat me shkrin" do t'i referohen qdoo dokumenti dha letre te neshkrurar neqasai kontarate. Autoriziment me shkrin neqasai kontarate. Rregullat me shkrin do t'i referohen qdoo dokumenti dha letre te neshkrurar neqasai kontarate. Fjalte e autorizaura, te direktura, te kerkura, te lejura, te urdhura, te instruktura, te emerira, te konsideraura te nesojsime, urdhheresa osje jo (duke perfshire emera, folje, mbitemra, dha nesajofje) te nesajofje rendesie, do te kuptohet qdoo provizorit do te kushteve te kontaktore. Qdoo pranum dhuhet berre me data ne marresveshje me Supervizorit dha duke nesje janje te perشتасиме do t'i perejigjet kontaktorit ne perputhje me qdoo klausole perkatese te geriflikata testi, kurdo qdoo te kerkohem neqasai Supervizori. Supervizori do te pranoge qdoo dorrezim dha kontaktori dhuhet te siguroje mostra, te etiketura spisa te gjitha perirtschaftive, aksesoreve dha mostrat. Mostrat dhuhen dorezuar ne zyren e Supervizori. Vizatimet e punimeve te zbatuar dahe libreza e masave kontaktori do t'i perejatise dha dorrezije Supervizorit te gruppe te dokumentacione te punimeve spisa projektit. Ky materrial dhuhet te permabaane nje komplet te vizatimive te projektit te zbatuar, vizatimet shtheze te bera gjate zbatimit te punimeve te aprovarura neqasai Supervizori, si dha i punimeve te kontaktore, per sa kohë qdoo nuk ka ndryshuar, kontaktori dhuhet te hedhe neqasai territori ne filim te kontaktore, per qdoo nuk ka ndryshuar, kontaktori dhuhet te hedhe neqasai territori mbeturimave te tjera.

Pastrimi i kantierit

## SEKSION 2 PUNIME PRISHTEJE DHE PASTRIMI

Vizatimet e punimeve te zbatuar dahe libreza e masave kontaktori do t'i perejatise dha dorrezije Supervizorit te gruppe te dokumentacione te punimeve spisa projektit. Ky materrial dhuhet te permabaane nje komplet te vizatimive te projektit te zbatuar, vizatimet shtheze te bera gjate zbatimit te punimeve te aprovarura neqasai Supervizori, si dha i punimeve te kontaktore, per sa kohë qdoo nuk ka ndryshuar, kontaktori dhuhet te hedhe neqasai territori ne filim te kontaktore, per qdoo nuk ka ndryshuar, kontaktori dhuhet te hedhe neqasai territori mbeturimave te tjera.

Mostrat

1.2.2 Dorëzimet tek supervizori

Dorëzimit te Supervizori

Kontaktori do te nederjoe dy tabelia, qe permabaane informacion te dhahe neqasai kontarate. Rregullat me shkrin do t'i referohen qdoo dokumenti dha letre te neshkrurar neqasai kontarate. Autoriziment me shkrin neqasai kontarate. Rregullat me shkrin do t'i referohen qdoo dokumenti dha letre te neshkrurar neqasai kontarate. Fjalte e direktura, te kerkura, te lejura, te urdhura, te instruktura, te emerira, te konsideraura te nesojsime, urdhheresa osje jo (duke perfshire emera, folje, mbitemra, dha nesajofje) te nesajofje rendesie, do te kuptohet qdoo provizorit do te kushteve te kontaktore. Qdoo pranum dhuhet berre me data ne marresveshje me Supervizorit dha duke nesje janje te perشتасиме do t'i perejigjet kontaktorit ne perputhje me qdoo klausole perkatese te geriflikata testi, kurdo qdoo te kerkohem neqasai Supervizori. Supervizori do te pranoge qdoo dorrezim dha kontaktori dhuhet te siguroje mostra, te etiketura spisa te gjitha perirtschaftive, aksesoreve dha mostrat. Mostrat dhuhen dorezuar ne zyren e Supervizori. Vizatimet e punimeve te zbatuar dahe libreza e masave kontaktori do t'i perejatise dha dorrezije Supervizorit te gruppe te dokumentacione te punimeve spisa projektit. Ky materrial dhuhet te permabaane nje komplet te vizatimive te projektit te zbatuar, vizatimet shtheze te bera gjate zbatimit te punimeve te aprovarura neqasai Supervizori, si dha i punimeve te kontaktore, per sa kohë qdoo nuk ka ndryshuar, kontaktori dhuhet te hedhe neqasai territori ne filim te kontaktore, per qdoo nuk ka ndryshuar, kontaktori dhuhet te hedhe neqasai territori mbeturimave te tjera.

Pastrimi i kantierit

Mbrojtja e vendit te pasturuar

Kontaktori dhuhet te nederjoe rreje te perirtschaftme, bariera mbrojtse, ne menyre qdoo te dhuhet te gdo tipi. parandalloje akademite te personalitete qdoo te dhuhet te gdo tipi. Cdoo skeletri e kerkur dhuhet skicuar ne perirtschaftje me KTZ te STASH. Nje skeletri kompetent bien, si dha te mbaje neen kontroll territorin, ku do te kyrehn punimet.

Skelerite

Prisjäe te mbuilesse se catise ekzistuese me plastike te valenzuar. Duke përfshirë heqjen e mbuileses dhe hedhjen e sas ne tokë dhe heqja brenda ambientit te kantierit, si dhe largimini e tyre. Gjatë

## Prisjäa e gatise ekzistuese Prisjäa e elementeve te godimes

te caktuar ne kantier per riperdorim.

Sistemimin e materialit te ekziston brenda ambientit te kantierit, dhe gjurmullimin ne nje vend Heqje dyerish dhe drithresh, qe reallohet para prisjesh se muri, duke përfshirë kësen, telajot, etj

Heqja e dyerive dhe drithareve

Prisjäa e dyshemeve te gjerë do lloji dha sposrimin e materialeve, jashëtë ambientit te kantierit

## Prisjäa e dyshemeve Prisjäa e plotësishët prisjën

sistemimin brenda ambientit te kantierit. Gjithashtu, dhe qdo detyrim jetër dë signon ush, drjatet etj.), si dhe vënien menjashtë pasitimin e gjerë per riperdorim, duke bërë udëprerjet dhe resturimi normal te tubacioneve publike dhe private (kamalat e ushavë per osë mbrojtur strukturat osë ndërtesa perreth, riparimi per dëmet e shkakturna ndë te tretëve per thëllësie, përfshirë skelein e shërbimit osë skeleme, armaturat e mundshme per te mbëshetur svatuar osë e veshtur me majolikë, qe reallohet me gjerëdollosi menjë dha e gjerëdo larësise osë prisjë e muratës me tulla te plota osë me virima, e gjerëdo lloji dha dimensioni, edhe e

Prisjäa e murave te tullës

panevojsjume, pa ndëryrë ne elementet bazë struktural. Puna te kujdeseshme do te bëhen per te Ne përgjithësi, puna e shkatërrimit duhet te fillojë duke hedur sa më shumë ngarkesa të elementet e tjere konstruktive mbastës, si dhe mos demtohen elementet e tjere.

pësën jetër te strukturës. Kur prishten element, duhen marrë masa per te mos rrezikuar te mos bien. Elementet e drjatit mund te hidhen naga lart, vetem kur ato nuk paradesin rezik per

permasave ne menyre qe

struktura betoni te forcuarra do te ulen ne tokë osë do te prishen per se gjati sipas gjeresise dha pjesa e strukturës do te përdoret një metode pune e përshtashme. Elemente gjelku dha kur prisjë e ndërtues osë elementeve te sas nuk mund te bëhet pa probleme e ndarë naga strukturës që ka mbetur te sigurojë qëndrueshmërinë e ndërtuesës dha te pjesëve që mbeten.

Instalimeve ekzistuese te objektit. Metoda e prisjesh se pësshme, duhet te jene te illa që pjesa e

Puna per prisjë do te filljojë vetëm pasi te jene stakuar enerġija elektrike dhe rrijete te tjera te

Metoda e prisjesh

mbikëdyrë punëh per ngritjen e skeleve ne kantier. Kompetent dhe me eksperiencë, te trajnuar ne llojin e punës per ngritjen e skeleve dhe te simillizuese sipas kushtave te sigurimit teknik. Kontaktori duhet te ngritjese ne person skelerise me rjete mbrojtëse per te eliminuar rënien e materialeve dhe duke përfshirë shenjat makinave, duhet te merrin masa që te bëhet një rrethim i objektit, si dhe vesha ë te gjithë Në rastet e kryerjës se punjme ne anë te rruges ku ka kalm si te kalmatarëve, ashtu edhe te përdoren dhe duhet te jene konform te gjitha kushtave teknike.

Skeleritë duhen te jene gjatë kohës se përdorimit te përshtashme per qëllimin per te cilin do te gjitha masat e nevojshme që te parandalohet rënia e materialeve naga platforma e skeles. mbledhura mbi një skelei, te mos kalojë ngrakesën per te cilien ato janë projekta. Duhen marrë sigurjoni stabilitetin gjatë kryerjës se punës. Kujdes duhet treguar që ngrakesa e copërave te kontaktori duhet te sigurje, qe te gjitha rregullimet e nevojshme, që i janë kerkuar skeletorit te

standardarive.

shérben pér te tréguar dé gîmentoja e secilles nágarkesé eshte e kontrolluar dhe me analiza spás faturien e bléjies e cila te pérmbasé: sasine, emrin e prodhuseti si dhe gertifikatén e prodhuseti dhe Kontakutesi eshte i detyruar dë pér qđo nágarkesé gîmentoje te pruve néc objekt, te paradesé.

Gîmento

betonit duhet te kene gertifikatén qđe vërtetion vendim kù janë marrë ato. Pjesa kryesore e agrégatet duhet te jete me forme këndore dhe jo te rrumbullakët. Përbërësët e gjurë te thyer. Te gjithë agrégatet duhet te jene pastuar naga mbeturimt organikë si dhe naga dhen. Perberësët e bëtonit duhet te permabashë rrete te laret ose gramil, ose përzirje te dyjave si dhe

Përbërësët e Bëtonit

Materiale

Projektit.

bëre te mundur dë te punohet edhe néc temperatura te ulteta spás kërkessave dhe nevojave teknike zhavortit dhe usjt dhe solucioneve te ndryshme pér fortësinë, përshtukusmëri e usjt dhe pér te Bëtoni eshte një përgjithshme pér bëtonit. Inter te fiksionuara te Kërkessa te përgjithshme pér bëtonit

Bëtoni i derdhur néc vend

### SEKSIONI 3 PUNIME BËTONI ARMUJ DHE HEKURJ

misje mbrojtëse si: helmet, syze, mbrojtëse, mbrojtëse veshech, dhe bomboala fymëmarjeje. Gjatë punës përshtatje te gjithë punëtorët duhet te vishen me veshje te përshtatshme mbrojtëse ose Te rrujtura néc kushtë te mira pune gjatë përdorimit. Te siguruar naga një teknik kompetent dhe me ekperiente. Te një tipi dhe standart te përshtatshëm duke li refetur vendit dhe llojit te punës qđ do te kryhet Kontaktori duhet te siqurohet se vendi dë pësijet janë:

Siguria néc punë

si dhe te mbajë nën kontroll territorial, ku do te kryhen punimet. Kontaktori akordentim te personave ose demtive te godinave rrethuese naga materiale qđ bien, përmallogë akordentim te projekte te përshtatshme, barrëtëra mbrojtëse, néc mënyritë qđ, te

Mbrojtja e vendit te pastuar

levizjen e kabllove. duchet te informojë néc filim te punës autoritetet përkatesë, néc mënyritë qđ, ato te marrim masa pér Kur përdoren mekanizmat pér prishje si: ving, ekskavatorë hidraulik dhe thyes shkëmbimjish të për ujërëzit, strukturat rrethuese dhe pronat publike te gđo lloji. shpërndajja ose renia e materialeve, ose te projekte boshitë, duchet pasuri kujdes qđ te parandalohet. Për këtë, duhen evituar mbingarkesat naga te gjitha anët e strukturave naga grumbuji dhe materiale, prishëse. Gjatë kryerjës te punimeve prishëse, kontakutesi duhet te marrë masa qđ te mbrojtë godinat, mbrojtja e godimes, rrethimëve dhe strukturave.

ekzistuese.

vendim e punës spás kushtëve teknike punonjëset qđ do te punojne per prishen e mbulëse prishëses kontakutesi duhet marrë masat pér vendosje te skeleve néc lartësi dë te siquroje

## Mbrojta

Betoni i fteskët duhet mbrojtur nga këto ndikime:

- Shtrit fuqë, i cili duhet të vendoset sipas spesifikimeve të prodhuesit.
- Nëbetonohen, ndërsa 5 cm e tjera shërbejnë për betonimin e mëvonshëm.
- Lamari me gjerësi 10 cm dhe trashësi 4 mm, nga të cilat 5 cm fiten në betoni e fteskët duhej të punimeve të betonimit të vendoset sipas mundësive duke realizuar.
- Bashkimin e dy betonimeve të kryera në kohë të realizuar.
- Betonimet duhet të kryhen pa ndërprije n.d.s. kjo gjë është e mundur. Në rastet kur kjo nuk realizimi i bashkimeve
- Gjithashtu, një rënëdesi të vëgantë në hedhjen e betonit ka edhe vlerimi sa më mirë gjatë këtij projekti.
- E rënëdesishtëme në prodhimin e hedhjes së betonit në vepër është koha nga prodhimi në hedhje, e përgjithësia përfundim përdoren vrapat fiks që janë ngritur në objekt si dha autohëdhesë.
- Hedhja e betonit të prodhur në vend bëhet sipas mundësive dhe kushteve ku ai do të hidhet. Në Hedhja e betonit
- KTZ 10/1-78, paragrafi 6.2, 6.3 është 6.4.
- Gjatë përgatitjes së betonit të zbatohen rregullat që jepen në kapitullin 6 "Përgatitja e betonit" të betonave".
- Materialave sipas së mështëje të rregullave që jepen në KTZ 37 - 75 "Projekti i betonit"
- Prodhimi i betonit
- 2,6: Gjimento marka 400, 465 kg, rëre e lartë 0,38 m<sup>3</sup>, graniill 0,64 m<sup>3</sup>, uje 0,195 m<sup>3</sup>.
- Beton marka 300 me imerte, konsistencë 3 - 5 cm, graniill deri në 20 mm, rëre e lartë me modul 2,6: Gjimento marka 400, 370 kg, rëre e lartë 0,43 m<sup>3</sup>, graniill 0,69 m<sup>3</sup>, uje 0,18 m<sup>3</sup>.
- Beton marka 250 me imerte, konsistencë 3 - 5 cm, graniill deri në 20 mm, rëre e lartë me modul 2,6: Gjimento marka 400, 300 kg, rëre e lartë 0,43 m<sup>3</sup>, graniill 0,69 m<sup>3</sup>, uje 0,18 m<sup>3</sup>.
- Beton marka 200 me imerte, konsistencë 3 - 5 cm, graniill deri në 20 mm, rëre e lartë me modul 2,6: Gjimento marka 400, 260 kg, rëre e lartë 0,44 m<sup>3</sup>, graniill 0,70 m<sup>3</sup>, uje 0,18 m<sup>3</sup>.
- Beton marka 150 me imerte, konsistencë 3 - 5 cm, graniill deri në 20 mm, rëre e lartë me modul 4,1.4.3: Beton marka 150 me imerte, konsistencë 3 - 5 cm, graniill deri në 20 mm, rëre e lartë me modul 2,6: Gjimento marka 300, 240 kg, rëre e lartë 0,45 m<sup>3</sup>, graniill 0,70 m<sup>3</sup>, uje 0,19 m<sup>3</sup>.
- Beton marka 100 me imerte, konsistencë 3 - 5 cm, graniill deri në 20 mm, rëre e lartë me modul 2,6: Gjimento marka 300, 240 kg, rëre e lartë 0,45 m<sup>3</sup>, graniill 0,70 m<sup>3</sup>, uje 0,19 m<sup>3</sup>.
- Beton marka 100, me zhavor natyror: Gjimento marka 300, 240 kg; zhavor 1,05 m<sup>3</sup>; uje 0,19 m<sup>3</sup>.
- Klasifikimi i betonave
- Gjimentoja duhet të depozitionet në ambiente pa lagështirë që nuk lejojnë lagjen e sës nga uji cilësinë e tij.
- Gjimentoja duhet të depozitionet në ambiente pa lagështirë që nuk lejojnë lagjen e sës nga uji cilësinë e tij.
- Materiale të tjera, të cilat janë të përshtatshme për prodhimin e betonit dëshmojnë
- Gjimentoja e përbërës së betonit të depozitionen në atë mënyrë që të ruhen nga përzierja më poshtme:
- Depozitimi i materialeve
- Depozitimi i materialeve që do të përdoren për prodhimin e betonit duhet të plotësojë kushtet e betonit.
- Uji përbetoni
- Uji që do të përdoret në prodhimin e betonit duhet të jetë i pastër nga substancat që dëmotojnë atë si: acide, alkaliidet, argilla, vajra si dhe substanca të tjera organike. Në përgjithësia, uji i
- tubacioneve të furnizimit të popullisë (uji i pështëm) rekomanohet për përdorim në prodhimin e betonit.
- Per me shumë detaje në lidhje me markën e gjimentos që duhet përdorur në prodhimin e betonave, shiko në pikturën 4.1.4, pasi përmarrka betoni të ndryshme duhen përdorur marka gjimento te ndryshme.

Shiu si dha lagështi te jfëra duke e mbuluar siférfragjen e betonuar me plasmas dha materialë te padëpërtueshme naga Uji. Ngricat (duke i futur gjatë projektit te prodhimit solucioni kundra temperaturave te ulta mundet te betonohet deri në temperaturë afër zeroës. Temperatura te larta. Betoni mbrohet nadas temperaturave te larta duke e lagur vazhdimisht atë me e ujti që i fute betonit largoshet gjimetoja dha kështu që betoni e humb marrëken që kërkohet. Ne rastet e temperaturave te ulta nën 4 °C rekombinohet te mos kryhet betonimi, por n.d.s kjo është e domosdoshme, atëherë duhet te merrin masë që gjatë projektit te prodhimit te betonit, atij këmik te gjimetoj me pjesët e jfëra te betonit. Per këtë arsyë atëherë duhet rruajtur kundër solucionit.

Ndalohet prodhimi dha hedhja e betonit në rast se bë shi i rrëmbyseshëm, pasi naga sasia e madhe Rekomandohet që prodhimi dha hedhja e betonit në objekt te mos realizohet në kushte te vështira atmosferike.

Ujje, në menyrë te tille që te mos krijojen plasaritje. Temperatura te larta. Betoni mbrohet nadas temperaturave te larta duke e lagur vazhdimisht atë me e ujti që i fute betonit largoshet gjimetoja dha kështu që betoni e humb marrëken që kërkohet. Ne rastet e temperaturave te ulta nën 4 °C rekombinohet te mos kryhet betonimi, por n.d.s kjo është e domosdoshme, atëherë duhet te merrin masë që gjatë projektit te prodhimit te betonit, atij këmik te gjimetoj me pjesët e jfëra te betonit. Per këtë arsyë atëherë duhet rruajtur kundër solucionit.

Prodhimi dha perputhimi i betonit në temperaturë te larta mund te nikujse negativist në reagimin i shkollës. Një ndihmë jfëter perputhimi i betonit në temperaturë te larta të shëtë te ngsyrorësësh usjtë. Një ndihmë jfëter perputhimi i betonit në temperaturë te larta duke e sterkuar me betoni I freskët te mbrohet naga dilëlli duke e mbuluar me plasmas, tallash duke e sterkuar me temperaturave te larta. Menyra e rruajties naga temperaturë te lartë mund te bëhet në atë menyre, që duhet gjatë projektit si pjesë mbaftëse, elemente betonit. Në rastet, kur ky kusht nuk mund te sterkuar, atëherë duhet konsultuar inxhimier konstruktor.

Tubat si dha kanalat e ndryshme që e furnizojnë një ndërtesa (ujji, ujërat e zezë, rritjeti elektrik, etj) Per rastet kur duhet kalkuar mëparë osë nëpër pjesë të tjera mbaftëse si psh solëtat, atëherë duhet që gjatë fazës së projektit të merrin parasysh këtë daliqë dha te planifikohen / logaritmen e përgatitjen këtë daliqë, nëpër të cilat më vonë do te kalojnë tubat si dha kanalat e tjera naga inxhimier konstruktor si dha te bëhet izolimi i tyre. Po ashtu duhet që gjatë hedhjes së betonit që gjatë projektit të merrin parasysh këtë daliqë dha te planifikohen / logaritmen e përgatitjen këtë daliqë, nëpër të cilat më vonë do te kalojnë tubat si dha kanalat e tjera.

Furnizuese. Provat e betonit Pasi është prodhuar betoni, ai duhet kontrolluar nëse i plotëson kriteret sipas kërkuesave të projektit. Mbasi te prodhohet ai dha para hedhjes së tij, duhet marrë një kampion betoni për të bërë testimin e shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës dha që do përforcim jetë përmbarimin e shërbimit, qëndrueshme në vend. Arkitrare te derdhur në vend Arkitrare realizohen në të gjithë gjërezi të muraturore me mbështetje min. 25 cm mbi shpatullat anësore, me lartësi të ndyshme në varetisë së drithës, të armuar në mënyrë të rregullt e shërbimit, qëndrueshme në vend. Arkitrare te derdhur në vend punës.

Arkitrare te parapergatitur Furiçizim dha vendosje në vepër e arkitrarëve të parafabrikuar, me gjërezi totale deri në 40 cm dhe seksione të ndryshueshme, të formuar naga beton M-200, të armuar në mënyrë të rregullt dha

## Kollona

Kalépdi nuk duhet heður pérpara se betoni te kete krijuar fortésime e duhur, qe te mbajé masén e tij dhe te dñuge ngeakesa te sjera, qe mund te ushtrohen mbi te.

## Depozitimi níe kanter

Pergratja e kallépete  
Kallépete dñe fmiturat e betoni  
Siprfragedet e kallépete qe do te jene níe kontakt me betonim, do te trastohen níe menyre te tille, qe te sigurjohe shqipte te lehte dhë monsigjien e betoni te kallepëtëtëshjetës.  
Pérpara riperdorimit, te gjitha kallépete shkaktaur nidojë demtim níe siprfrageden e kallépet.  
duhen pastura me kusdes pa shkaktaur nidojë demtim níe siprfrageden e kallépet.

Mbulesa níe hygien kryesore qe ne te shumten e rastevë eshte konsoz qbatohet njekohesistët me traun/barme me te cilin eshte lidhur osë me solleten vazhdim i te cilës eshte. Punimet realizohen duke pérfrashë kallépet, pérforcimet, skelet e shërbimit, hekurin e armaturës, si qe gdo detyrim tjetër pér te pérfrunduar punën.  
Pjesë godime me strukturë mbastëse beton arme, ndërtuar e ndarë nge muratura, duke parasikuar beton M 200 deri M 300. Këto struktura realizohen duke filluar qe nge themellet.  
tarë, kollona, plita, shkallë te lëdhura ndërmjet tyre; qe e realizuar; níe menyre monolite me një fuge tekniqe pér gjatësi mbi 40 m. Struktura beton / arme duhet te formohet nge skelet me tjetër pér te pérfrunduar punën.

Shkallë b/a te derdhura níe vend  
Shkallë per qe gdo kat, realizohen me rampa, me elemente te pësiret te dhembëzuar, me shesh pushime pérkartaçës dhë traie mbajtës. Bazzamakët betonohen njekohesistët me rampon. Maraka e betoni M 200 deri nje M 250, duke pérfrashë kallépet, pérforcimet, skelet e shërbimit, gërmimet per themellet, hekurin e armaturës, si qe gdo detyrim tjetër pér te pérfrunduar punën.

Kollona  
Kolonna betoni, te armura níe menyre te rengullt dhë sipas udhëzimeve níe projekt, deri níe lartësimë 4 m te realizua me betoni e dhënë níe vepër, i shtruar níe shtresa te holla te vibura mire, betoni M-200 me dorzim sipas betoni më 200 me imerte dhë sig tregohet níe vizatime, duke pérfrashë skelet e shërbimit, kallépet, pérforcimet, hekurin e armaturës, si qe gdo detyrim tjetër pér mbarimin e punës.

Traje te derdhur  
armatura ënë hekurit, punimi e armaturës si qe gdo detyrim tjetër pér mbarimin e punës.  
sipas udhëzimeve níe projekt, te vendosur níe vepër me lagg gëmieno -I:2, duke pérfrashë m-200 me dorzim sipas betoni më 200 me imerte, duke pérfrashë skelet e shërbimit, kallépet, pérforcimet, hekurin e armaturës si qe gdo detyrim tjetër pér mbarimin e punës.  
Brezza betoni, te armur níe menyre te rengullt dhë sipas udhëzimeve níe projekt, deri níe lartësimë 4 m, i realizuar me betoni te dhënë níe vepër, i shtruar níe shtresa te holla te vibura mire, duke pérfrashë skelet e shërbimit, hekurin e armaturës, si qe gdo detyrim tjetër pér mbarimin e punës.

## Vendosja dhe fiksimi

Perjëtëshkimi i shfyrat e ambalazhimit nuk mund të drejtohen dhe të përdoren. Prejëtëshkimi i shfyrat e shumave të tendoseshme do të lejohet vetëm me aprovimi e Bashtkimeve nuk lejohen. Përveç pjesës së lejuar më poshtë, të gjitha shfyrat duhen kthyer dhe kthimi duhet bërë ngadalë. Hekurat duhen kthyer sipas dimensioneve të treguar në projekt.

### Kthimi i hekurit

Depozitimi i hekurit është kantier duhet të bëhet i tillë, që të mos dëmtohet, shtrimberohet, si dë te mos pengosje punimt ose materialt e tjera të ndërtimit.

### Depozitimi i hekurit

Perqatjësia e gëllikut për të gjitha strukturat e bëtonit dha komponentet e metallit, që duhen përdorur në kantier, duke konsideruar gjelikun që plotëson të gjitha kërkuesat e projektit dë te prezençen e ndryshkut, në format dëte përmastat sipas vizatimive dë te standardizuar tekniko-legale përbashkimin, lidhjen dë te duke e shodëruar me gjeriflikatën e prodhuar për të verifikuar që gjeliku plotëson kushtet e kërkuar që nevojiten për pune të tillë dë te duke përfshirë të gjitha përbashkimin, lidhjen dë te duke e shodëruar me gjeriflikatën e prodhuar për të verifikuar që kërkuesat e tjera jo të spëcifikuara.

### Hekuri

Përsa i përkthet grupi i dytë, mund të veprohet njëlli si për shpërndajtë e murave. Në vepër, të vlerohet në mënyrë unifomë. Në grupin e parë duhet patur parasysh, që gjatë progresit të vendosjes së kallëpave, atë duhet të jene me shpërndajtë të lemuar dë te irrafshet, si dë te lyhen me vaj kallëpesh, në mënyrë që, kur të hidhen kallëpet të dale një shpërndajtë e lemuar e bëtonit. Po ashtu, duhet që gjatë hedhjes së bëtonit hidhet me shpërndajtë të lemuar dë te irrafshet, si dë te lyhen me vaj kallëpesh, në mënyrë që, kur të hidhet me shpërndajtë së bëtonit më suvatin osë veshje.

### Hekuri

Lënia e shpërndajtës së bëtonit pas hedjes së kallëpave në gjendjen pas bëtonimit. Rritimiturat e bëtonit i ndajmë në dy grupe: Kallëpi i shpërndajtës së elementeve përfshin bëtoni. Perputhimi i shpërndajtës së bëtonit pas hedjes së gjendjen pas bëtonimit. Në gjendjen e parë duhet përdorur me kujdes, pa goditje, në mënyrë që të shmangetë dëmitime të bëtonit. 7°C dë te 2°C dë te shpeshtë për goditje, kur temperatura bie nën 2°C. Perputhja të ftohta duhet të rritet naga gjysëm dëte për goditje, kur temperatura bie ndërmjet perputhje më te shkurtër, por të lejuar naga Supervizori.

### Shenimi:

Tipi i kallëpit	Perputhja minime përparrë hedjes	Muie dë te mëdhenj	Kallëpët annësore)	Kallëpe të butë në solëta	Shyllë nën solëta	Kallëpe të butë nën trarë	Shyllë nën trarë
		2 ditë	4 ditë	11 ditë	8 ditë	14 ditë	15 ditë
		3 ditë	5 ditë	10 ditë	7 ditë	12 ditë	21 ditë
Kallëpët vertikal në kolona,	Kallëpët vertikal në kolona,						

Perputhja minime përparrë hedjes së kallëpit naga elëmentet e bëton / armë me Cemento Portland. Kohore, mund t'i provojë supervizorit, që kjo pune mund të kryhet dë te nje përuindje më te vogël mund përshtashme minime kohore treguar në tabellen ë mëposhtme nëse kontaktori nje përuindje të përshtashme minime kohore treguar në tabellen ë mëposhtme nëse kontaktori Ky kusht do të merrë parasysh në mënyrë që kallëpi të mbetet në vend pas hedjes së bëtonit, për Temperatura e shpërndajtës së bëtonit

Hekurat do te pozicionohen sig janë paratitir ne pozicion e projektit ata lidhen me tel 1,25 mm osë kapëse të betonimeve. Për të siguruar pozicionin e projektit ata lidhen me tel 1,25 mm osë kapëse të spërhastshme.

### Mbulimi I hekurit

Në gjithë e hekuriave

Parandëja osë bashkimi i shumrave të hekurit do të bëhet vëtexm sipas vizatimit te regjulara

e punës.

Gjatësia e mbivendosjes në një lidhje, nuk duhet të jetë më e vogël se 40% e regjulara në vizatimet

aprovoara nga investitorit.

Mbulimi mimimal do të bëhet sipas normave të KTZ.

Sipërfajdesë se hekuriave është fadesë se betonit.

Tërmi mbulimi në këtë rast do të thotë minimumin e pastër të shtrësës mbrojtëse ndërmjet

Drejtimi i hekurit është formë rotullash. Për

Një pjesë e hekurit (me diametër më të vogël se 8 m) transporohet në formë rotullash. Për këtë, duhet që ai të drejtohet në kantinën e ndërmimit. Drejtimi i tij kryhet me metoda praktike si psh. Lidhja e njëzetës anës në një pikë fiksë dhe terheqja e anës tjetër me mëkanizma të ndryshme. Gjithashtu në poligone realzohe lum (me lagështi, shëse në volum 20% dhë porozitet 40% e formuar me rëre në raporte 1 : 0,8 : 8. Gjedhere e shuar 105 lt, gjimeno 300, 150 kg, rëre 1,29 m<sup>3</sup>. Lagë bastard marka 25 me rëre të largë (porozitet 35%) e formuar me, gjimeno: gjedhere, rëre në raport 1 : 0,8 : 8. Gjedhere e shuar 87 lt, gjimeno 300, 206 kg, rëre 1,01 m<sup>3</sup>. Lagë bashtard marka 15 me rëre të largë (porozitet 35%) e formuar me, gjimeno: gjedhere, rëre në raport 1 : 0,5 : 5. Gjedhere e shuar 92 lt, gjimeno 300, 212 kg, rëre 1,22 m<sup>3</sup>. Lagë bashtard marka 25 me rëre natyrale lum (me lagështi, shëse në volum 20% me gjimeno: m<sup>3</sup>. Lagë bashtard marka 15 me rëre natyrale lum (me lagështi, shëse në volum 20% me gjimeno: rëre 0,89 m<sup>3</sup>.

### Spécificités du revêtement pour la dalle

Tulla si element i ndërtimit duhet të plotësojë kushtet e mesposhtme për ndërtimet antisizmitke: Rezistenca e shypje, e cilia duhet të jetë: për tullien e plotë 75 kg/cm<sup>2</sup>; për tullat me virima 80 kg/cm<sup>2</sup>; për tullat per solleta 150 kg/cm<sup>2</sup>. Rezistenca e poshillëdeve, e cilia duhet të jetë: për tullien e plotë 0-25%; dhë për të gjitha tullat me prima 25-45%.

Trashecia e mishit perimetral duhet të bërendshëm për tullat e plota, të mos jetë më e vogël se 20 mm dhe e mishit të brendshëm, jo më e vogël se 9 mm.

Sipërfajda e një brime të mos jetë më e madhe se 4,5 cm<sup>2</sup>. Ujetithja në përqindje duhet të jetë noga 15 - 20 %.

### MURET DHE NDARJE

#### SEKSIONI 4 STRUKTURA E NDËRTIMIT

### MURET DHE NDARJE

#### SEKSIONI 4 STRUKTURA E NDËRTIMIT

dhe na pér geriflikaten e materialeve te pér dorura, ditarin e punimeve, ej.

Gjatë zbatimit te punimeve pér saldimin e gëlideve duhet te mbahet dokumentacioni teknik me te mësjanuar te plasurat dha pér te përmisuar vete te fiziko-mekanike.

Pas saldimit, detajet duhet te tregohen termikist pér te zvogëluar ndajet e bërendshme, pér te 80 ose nje ndonjë jeter norme/standard evropian.

Perfundimtare. Po ashtu, buzët dha siperfaqet e pësesive që do te saldonen duhet te përgatiten sipas kërkuesave te përgatitja pér saldim perfshim atë që detajet para se te saldohen, te kënë marrë formën e tyre përfundimtare. Po ashtu, buzët dha siperfaqet e pësesive që do te saldonen duhet te përgatiten përfundimtare. Po ashtu, buzët dha siperfaqet e pësesive që do te saldonen duhet te përgatiten

### 5.3.3 Saldimi

duhet te protokollohen. Sidogofte, duhet që punimet para montimit te elementeve te kontrollohen nga Supervizori dha ata transporohen nje kantier osë këto punime mund të bëhen nje vëndim e punës (në objekt).

Prerja, saldimi si dha lëdhja e elementeve përi gjeliku bëhet nje kantierin e firmës kontakturne dha përbmajjen max. te karbonit.

përbmajjes max. te shfurrut dha foshorit, kurse pér konstruktionet e salduara, edhe pér kushteve teknike përkatese dha të ketë garanci përsa i përkert kufrit te rjedhshmërisë dha gjeliku që përdoret pér konstruktionet mbajtëse, duhet t'u përgjigjet kërkuesave të standardeve dha cilësishë si dha te dhënat (përberjka këmikë, karakteristikat e forcës/bastëse, ej) e gjelikut.

Prodhimi i gjelikut duhet te jetë bëre naga kompani te ligjencuarë dha ata duhet te garantojnë pér

te shfrytëzimit, ashtu edhe gjatë transportimit dha montimit. Sot diteti dha qëndrueshmëria e konstruktioneve përi gjeliku duhet te garantohet si gjatë projekteve te vëgortë e punës së këtij konstruktioneve, më anë te udhëzimeve përkatese nje mbështetje te Në projektimin e konstruktioneve përi gjeliku, duhen marrë parasysh kërkuesat që pasqyrinë

#### 5.3.1 Te dhëna te përgjithshme

## STRUKTURAT METALLIKE

### MULJESET


Muraturre me tulla me 6 brima, me trashësi 11 cm dha llag' bastard m-25 sipas pikës 5.1.1 me permbajje përmr. : tulla me 6 vrima 177 copë, llag' 0,10 m<sup>3</sup>, gjimeto 400 dha ush, përfshirë qđo detaj e kërkuese pér dhëmbët e lëdhës, qoshet, hapjet nje parapetet e dritharëve, skeleve e shërbimit osë skelerike si dha qđo gjë jetët te nevojshtme pér mbarimin e muratrinë dha realizimi e saj.

Muraturre me tulla me 6 brima, me trashësi 11 cm dha llag' bastard m-25 sipas pikës 5.1.1 me permbajje përmr. : tulla me 6 vrima, me trashësi 11 cm dha llag' bastard m-25 sipas pikës 5.1.1 me permbajje përmr. : tulla me 6 vrima 177 copë, llag' 0,10 m<sup>3</sup>, gjimeto 400 dha ush, përfshirë qđo detaj e kërkuese pér dhëmbët e lëdhës, qoshet, hapjet nje parapetet e dritharëve, skeleve e shërbimit osë skelerike si dha qđo gjë jetët te nevojshtme pér mbarimin e muratrinë dha realizimi e saj. Per muraturen e katit përdhe siperfragjaja e xokollatürës duhet te jetë e niveular me një Shtrëse L-lagi osë skelerike si dha qđo gjë jetët te nevojshtme pér mbarimin e muratrinë dha realizimi e saj.

Mur i bërendshëm me tulla me bërra 11 cm gjimeto 1:2 me trashësi jo më te vogël 2 cm. Per muratrinë e katit përdhe siperfragjaja e xokollatürës duhet te jetë e niveular me një Shtrëse L-lagi osë skelerike si dha qđo gjë jetët te nevojshtme pér mbarimin e muratrinë dha realizimi e saj.

Mur i bërendshëm me tulla me bërra 11 cm gjimeto 1:2 me trashësi jo më te vogël se 2 cm. Jete e niveular me një shtrëse L-lagi gjimeto 1:2 me trashësi, jo më te vogël se 2 cm. Muraturre me tulla te lehtësuarë, nje lartesi deri 3 m, realizohen me llag' bastard m-25 sipas pikës 1.2, me permbajje përmr. : tulla te lehtësuarë nr. 205, llag' bastard m<sup>3</sup> 0,29, gjimeto 400, për qđo trashësi, duke përfshirë qđo detaj dha kërkuese pér dhëmbët e lëdhës, qoshet, hapjet nje parapetet e dritharëve, skeleve e shërbimit osë skelerike, si dha qđo gjë jetët te nevojshtme pér mbarimin e muratrinë dha realizimi e saj. Per muratrinë e katit përdhe siperfragjaja e xokollatürës duhet te jetë e niveular me një Shtrëse L-lagi osë skelerike si dha qđo gjë jetët te nevojshtme pér mbarimin e muratrinë dha realizimi e saj.

### Mur i me tulla te lehtësuarë



Në Fliguren është mëposhtme është një shembull i një paneli

mund të arrihet koefficienti rruajtës së ngrënjës (kose U) prej 0.23.

Trashecia e materialit termoizolues ndryshon nga 40 mm deri 100 mm. Me trasheci me 100 mm konstruktor.

Lamarija e paneleve sandwhich duhet të ketë trasheci minime prej 0,5 mm. Ato duhet të jenë në gjendje të mbajnë veten si dje pështë të zhvillohen me imzhimierin duhet t'u përbahen udhëzimeve të prodhuarët si dje të konstruktoreve që përfshijnë nekipultje me normat dje standardet ekzistuese.

Panelli përbëhet prej 2 lamarive, të cilat janë të përpunuara kundër korosionit dje në mes të atyre, gjendet materiali termoizolues. Pavarejështët nga trashecia, këto gjatë i plotësojnë të gjitha kushtet e projekteve së ngrënjës. Trashecia e këtij rruajtës duhet zëfërësh. Prej Arkitektit / Inxhinierit

Katër gati me këtë sistemi janë të lehta dje të qëndrueshme.

është në funksion menjehere pas montimit.

Gati me panelë sandwhich plotësojnë një element konstruktures shumë detyrë. Ata shërbejnë si mbrojtëse ndas motit të këd, si mbajtës të rendesës, si element termoizolues si dje e mbyllin ambientin e brendshëm. Të gjitha këto kushtë plotësohen vetëm me një proçes pune dje gjatë projekteve së përbashkët. Siç përfshinë, këto gjatë i plotësojnë të gjitha kushtet që mund të jenë të cilët me panelë sandwhich.

Mbuhimi i strukturave do të bëhet me panelë sandwhich 5 cm me 5 brinje, i cili duhet të përpphetamine kushtet perëkzekutim dhe mirëmbajjen e perçaktuar në dokumentacionin projektitës dje kushtet që mund të jenë të cilët me panelë sandwhich. Gjeliku duhet zhytur në zink të nxehëte (450 mbuhuri, vazi si dje nga ndryshku).


Materiale që duhet të bëhet me panelë sandwhich 5 cm me 5 brinje, i cili duhet të përpphetamine kushtet perëkzekutim dhe mirëmbajjen e perçaktuar në dokumentacionin projektitës dje kushtet që mund të jenë të cilët me panelë sandwhich. Gjeliku duhet zhytur në zink të nxehëte (450 mbuhuri, vazi si dje nga ndryshku).

Materiale që duhet të bëhet me panelë sandwhich 5 cm me 5 brinje, i cili duhet të përpphetamine kushtet perëkzekutim dhe mirëmbajjen e perçaktuar në dokumentacionin projektitës dje kushtet që mund të jenë të cilët me panelë sandwhich. Gjeliku duhet zhytur në zink të nxehëte (450 mbuhuri, vazi si dje nga ndryshku).

Duke e llogaritur osa duke e spërkaktur me shtrresa, të cilat e mbrojnë gjelikun prej korrosionit. Ajo bëhet duke e mbrojtja e gjelikut bëhet në dy mënyra:

Mbrolloja e gjelikut bëhet atmosferike

Ngrëjja e elementeve prej gjeliku bëhet sipas planeve të përgatitura nga arkitekti/inxhinier. Inxhinieri duhet të supervizojë punën e ngrënjës. Punojnësht që do të merren me këtë pune duhet të ketë eksperiencë në ngrënjën e elementeve prej gjeliku.



Gjatësia varret nge hapësira që mbulon osenqarkesa e llogaritur.  
Panelllet kame gjere simë prej 1 m dhe janë të gjata deri me 15 m.  
Panelllet vendosën në mbasitës prej druri, metalli ose prej betonit. Në figurën emëposhtme  
parafitet menjra e lidhjes e dy panelleve.

Svartim i realizuar naga një shtruese me trashesi 2 cm lligj bastard m-25 me dozim për m<sup>2</sup>; rëfe e lare perfunduar plotësisht spruclimin.

Sprucim i murave dhe stëpheve, me lligj gjimentiqe të lëngjet përmirësimin e njëjëses së svasës së riportimit e spiprashive të muratit, duke përfshirë skeletat e shërbimit që do detyrin jetë për ta

Svartim i jashët

Svartim i realizuar naga një shtruese me trashesi 2 cm lligj bastard m-25 me dozim për m<sup>2</sup>; rëfe e lare perfunduar plotësisht spruclimin.

Svartim i murave si skeletat e shërbimit si që do detyrin jetë për ta perfunduar plotësisht svartimin.

perfunduar plotësisht spruclimin.

Svartim i murave

## SEKSIONI 5 RIFINITURAT

fort me gannxa hekuri si që do poshtë duhet të kthehet me bërryl 90 gradë.

udhëzimeve në projekt, pjesa fundore e ulludve, për lartësinë 2 m, duhet të jetë PVC që e mbërtyer në derjet muratit, me përrësi 1%, e cila lidhet me kasetën e shkarëimit sipas riveshur me guamë të vendosur në flakë, me trashesi 3 mm, të vendosur në mënyrë të terhoretë, do të kalojnë në tubat vertikale duhet të mbildhen nëpërmjet një piste prej lamarine të xinguar, që ndërtesës, me anë të qafzave përkatese prej geliku të xinguar, të fiksuar qdo 2 m. Ujrat e tarcës që sipërfaqe gati që të madhe se 60 m<sup>2</sup>. Uljejet duhet të kente trashesi jo më të vogël se është mbuljonë një sipërfaqe gati që 30 deri në 60 m<sup>2</sup>. Në qdë uljuk duhet të mbildhen ujrat e një 0.6 mm është diametri i 10 cm, kurse ullujet vertikale prej PVC kanë dimisione naga 8 deri në 12 cm që të zëvendësohen me ulluke të rini. Ullujet vertikale për shkarëimin e ushqave që montohen që përgatiten me lamarinë prej geliku të xinguar, duhet të kente trashesi jo më të vogël se është mbiplote që të gjithe dhjetë ujrate të gjata, që do uljuk duhet të mirë duhet te jame për shkarëmin e ushqave të gjatave të taracave, që kur janë në gjendje jo të mire duhet te ullujet vertikale

vizatimi.

lidhur me tel xingato me halika të fortë të vëna maksimumi në 70 cm. Uljejet vendos sipas detajeve të speciale per gryken e hyjës. Uljeku horizontali, e modeluar sipas udhëzimeve në projekt, duhet të jetë i rregullt me kalla, me bord të jashët 2 cm më të ultë se bordi i brenëshëm, të kompletaura me pjesë se 0,8 mm, i formuar naga pjesë të modeluar me mbivendosje minimale 5 cm, të salduara në mënyrë të plastik që me lamarinë xingato. Uljeku me lamarinë prej geliku të xinguar me trashesi jo më të vogël që Realizohen me përrësi prej 1% për largimin e ushqave. Ullujet horizontale prodohohen me material

Ullujet horizontale

## Ullujet vertikale të horizontale

### Ullujet vertikale

Dëmtim deri në një shkallë e cilështë në disporportion krahasuar me shkallun themelore démtimit. Prodhuesi apo importuesi që disporportion krahasuar me shkallun themelore démtimit. Masat përkatese me dellim të ruzifjet e karakteristikave të produktit ndërtimor gjatë Realizohen me përrësi prej 1% për largimin e ushqave. Ullujet horizontale prodohohen me material

rezultat i ndonjë deformimi madhor në konstruktuarin mbajtës. Dëmtim te pësësive te jfera te ndërtimit apo komponentëve që pësësive te instaluarë në objekt, si

Deformime te mëdha deri në një shkallë te papranueshme,

Shembjen e tërë apo te pësësime te ndërtesës,

ndikimet e parashikueshme në ndërtesë shkaktojnë:

Karakteristika teknike të konstruktioneve prej geliku duhet që të jenë të tillë që gjatë jetëgjatësisë së dokumentacionin projekteuses të konstruktuarit të gëllikut, i përballojnë të gjitha ndikimet që shfrytëzimit të ndërtesës, normali dëshnikës që atë menyrë që gjatë ekzekutimit të shfrytëzimit të ndërtesës, Konstruktuar me kushtet që përpulur me kushtet per ekzekutim që miqëmbastjen e perçaktuar në Konstruktuar, duke u përpulur me kushtet që të jenë të tillë që gjatë jetëgjatësisë së

muré (shirrit me llag me trashesi 15 cm gdo 1 dei 1,5 m), dhe e lemuar me misri e berdal, duke tulla, etj). Sipas materialëve nđeritmore te murit dhe sipérages se tij metodat e veshejës se murit mund te nahen po ashtu dy klasa.

Ngjyra e plakave me llag (pér sipérage jo té drejtë) Ngjyra e plakave me kollë (pér sipérage té drejtë) Perberja e llagjtë e ushtë siq e shëtë e përshtuktur me lart në pikkën 6.2.1. Trashësia e llagjtë duhet te jetë e qëndrueshme.

Baza në te cilëin njëjtën plakat e tipave të ndryshme, duhet te jetë e pastër naga pluhuri dhe te jetë e kushtëve:

Përsa i takon njëjtës te plakave te tipave të ndryshme me llag, duhet që punimet t'u permabhen këtyre Ngjyra e plakave me kollë (pér sipérage té drejtë) Ngjyra e plakave me llag (pér sipérage jo té drejtë) Perberja e llagjtë e ushtë siq e shëtë e përshtuktur me lart në pikkën 6.2.1. Trashësia e llagjtë duhet te jetë e rruajtës së nevojës dhe te rezistencës kundër zezit.

Mbasit te thahet llagi osë kollë, duhet që fuzgat e plamifikura, te mbushen me një material te posaçëm plotësosje llagi, vlefje edhe pér kollin.

Per seçiliën sipërfaqe 30 m<sup>2</sup> te veshur me plaka te ndryshme, është e nevojshme vendosja e fuzgave Fugat nëpërmjet qoshe dhe lidhje te murave duhet te mbushen me ndonjë masë elastike (si psht silikon).

6.2.5. Kushtet e punimeve me plaka grës duhet t'u permabhen kushtëve te përmendura në pilitat 6.2.4 dhe 73-3 dhe janë profile te vendosjen e akomodimit e murit, si dhe me pësëstë e dala që shërbëjnë pér shërbëjnë pér vendosjen e strukturës e murit, si dhe me pësëstë e dala që shërbëjnë pér zëgjedhje ornametale. Te dyja korniza fiksë osë te levizishme janë projektuar dhe janë bërë me dy profile kornizave te fiksuar nga një material plastik 15 mm. Projekte e aluminit do te janë te lyera sipas termikë, ato janë te izoluar nga një material plastik 15 mm. Projekte e aluminit do te janë te lyera sipas profile alumini te cilat janë bashtuar me njëta fjetërin dhe kane një fuge asji që shërbën si thyerje.

Profile alumini te cilat janë bashtuar me njëta fjetërin dhe kane një fuge asji që shërbën si thyerje do te jetë me resimë acrylic te cilësisë se lartë osë me polysteri Limer.

Profilë e kornizave te fiksuar nga një dimensiuni: gjëresia 32 mm dhe lartësia 75 mm te shesta osë do te jetë me pak se 15 minuta. Trashësia e laçdhering duhet te jetë se paku 45 mm. Pudrosja e përdorur do te jetë me zëgjedhje ornametale. Te dyja korniza fiksë osë te levizishme janë projektuar dhe janë bërë me dy zëgjedhje ornametale. Te dyja korniza fiksë osë te levizishme janë projektuar dhe janë bërë me dy

Dyer te brendshme me profile duralumini

Korniza fiksë e dritarë do te ketë një dimensiuni 61-90mm. Ato janë te siguriar me elemente që kerkësës së investitorit.

73-3 dhe janë profile te vendosjen e akomodimit e murit, projekte e te cilët janë sipas standardave Evropiane EN ngajtës përmes të cilave te venoshtësës përpëra se te vendosjen në objekt. Ngjyra e dritarës do te jetë sipas shërbëjnë pér vendosjen e strukturës. Forma e profilit është tubolare me dëllim që te mbledhë gjithë rreshtëjien e skeletit te dritarës. Projekte e profilit është tubolare me dëllim që te mbledhë gjithë aksesoret e saj. Profili i kanates te dritarës do te jetë me dimensiuni te tilia 25 mm që do te mbulohet nga profili kryesor që do te fiksohen në mur.

Profile alumini te cilat janë bashtuar me njëta fjetërin dhe kane një fuge asji që shërbën si thyerje.

Profile alumini te cilat janë bashtuar me njëta fjetërin dhe kane një fuge asji që shërbën si thyerje.

Furnizimi i dhëna të Vizatimit Teknik, dimensione të cilave jepen nga Porositësi, do të bëhen nga profilë duraluminji sipas standartit European EN 573 - 3 dhe te lyer më parë. Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së lirivisitorit. Profillet e kormizave filks do të kenne përmasa 61-90 mm. Ato siqurohen me elemente te posgëm për tiksimin e mbërthimini në strukturat e murave të përshtatshme për këtë mbërtimë duke lejuar rrëshqijen e këtyre pjesëve. Profili eshtë thobolar me qellim që të mbledhë të gjithë aksesorët e duhur. Profillet e kases do të jenë me një mbulesë që është 25 mm në mur. Profili levizes i kases ka një thelli si 32 mm që rrafshet osë me zgjidhje ornamentale.

Të dyja pjesët (filksa e levizëse) duhet të jenë të projektaura për të bëret dyer që tij vjenë në shëtitësimin e kësaj. Të jenë me dy profilë duraluminji të cilat baskohën me një jetë të dy shirrave hidroizolues të breje me materialin e plastiku. Të jenë të nxitësive përmes fushave të shirrave poliamidi me trashezi mbushtëse e basillëdave bëhet me furgje duke përdorur fimo patimi. Karakteristikat e kësaj mbushtëse për ngajtjen nga atmosferike duhet të jetë e varetuar me anë të fushave të gjeritikatave të testimit të dhëna me tepër se 180 gradi Celsius, koha e pjesës jo më pak se 15 minuta. Trashezia e shirrave të polyesterit të jetë të pakten 45 mu. Boga e përdorur duhet të jetë e përbërë nga rezine akritike me cilësi osë poliester me tepër se 800 mm. Kastat filksë të dyreve do të baskohen me kormizat pasi të jetë

Në kase solide duhet të filkoshet me kujdes me anë të vidasë të hekurtit në mur dhe në brenësi te llagjet te gjimentos. Filksi i duhet të ketë një distancë prej 150 mm dhe në brenësi te llagjet perçuese jo më tepër se 800 mm. Kastat filksë te dyreve do të baskohen me kormizat pasi të jetë mbërthehen në tre pika ankorimi. Gjithashtu do të venodosen edhe bravat e dorëzat. Mbushja ndërmjet përfundur suvatimi i dhënya. Kammët e xhamit do të venodosen tek kormiza e dyreve që do të mbështet me materialin e duhur hidroizolues. Ndërmjet mbështetës të kases së brenësme përshtatshme përmes përdorur materiali plasti-elastic, pasi të jetë mbushur me kases që morrit te mëdheresës do të bëhet duke përdorur materiali plasti-elastic, pasi të jetë mbushur me mbërthehen në kësaj minime përbërëse e derës. Në bavë metalliç i dhëna kështu tip sekrete, dorëza dyersh që dorëze shtrësë te derës duhet të trashezi miniale prej 100 mm.

Dyert hapësirën me profile standard duraluminji që me pëse është vizatimit rreth 2 mm. Toleranca e trashezise duhet të jetë sipas EN 755 - 9. Jashtëme përshtatshme përmes përdorur materiali hidroizolues. Në çilësi me pëse është vizatimit rreth 6 mm, duke e konsideruar hapësirën e profilës standard duraluminji rreth 2 mm. Jashtëme përshtatshme përmes përdorur materiali hidroizolues. Në çilësi me pëse është vizatimit rreth 6 mm, duke e konsideruar hapësirën e profilës standard duraluminji rreth 2 mm. Toleranca e trashezise duhet të jetë sipas EN 755 - 9.

Në bavë metalliç i dhëna kështu tip sekrete, dorëza dyersh që dorëze shtrësë te derës duhet të trashezi miniale prej 6 mm. Në bavë metalliç i dhëna kështu tip sekrete, dorëza dyersh që dorëze shtrësë te derës duhet të trashezi miniale prej 6 mm. Në bavë metalliç i dhëna kështu tip sekrete, dorëza dyersh që dorëze shtrësë te derës duhet të trashezi miniale prej 6 mm. Në bavë metalliç i dhëna kështu tip sekrete, dorëza dyersh që dorëze shtrësë te derës duhet të trashezi miniale prej 6 mm. Në bavë metalliç i dhëna kështu tip sekrete, dorëza dyersh që dorëze shtrësë te derës duhet të trashezi miniale prej 6 mm.

Drejtori Agjencise Shërbimëve Publike Thirasan

Edvin Balloshi

Mitroto



Ing. Armand Topi

Ing. Ndrizim Shtanti

Ing. Teuta Tepelenë

Punoi : Ing. Arjan Baku