

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Objekti: Rikonstruksion i kanaleve Vaditese Bashkia Tropoje v-2025

1. Autorizimet me shkrim

"Rregullat me shkrim" do t'i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga Supervizori të dërguara kontraktuesit që permajne instruksione, udhëzime ose orientime për kontraktorin në menyre qe ai te realizoje ekzekutimin e kësaj kontrate.

Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuara, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, të instruktuar, të emëruara, të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke perfshirë emra, folje, mbiemra, dhe ndajfolje) të një rëndësie, do të kuptohet që aprovimet e shkruara, drejtimet, autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat instrukcionet, emërimet, urdheresat e Supervizorit do te përdoren deri në daljen e një plani tjetër pune.

1.1 Dorëzimet tek supervizori

Kontraktori duhet te nënshkruaje propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, certifikata testi, kurdo që te kerkohen nga Supervizori. Supervizori do të pranojé çdo dorëzim dhe nese janë te pershtatshme do t'i perputhje me çdo klauzolë perkatëse te kushteve te kontratës. Çdo pranim duhet bërë me data në marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit te aprovuar dhe kohës së nevojshme qe i duhet Supervizorit për te bërë këto pranime.

Kontraktori duhet t'i dorëzojë Supervizorit per çdo punim shështë, një vizatim të detajuar dhe puna duhet t'i fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori.

Kontraktori duhet te sigurojë mostra, te etiketuara sipas të gjitha pershatjeve, aksesorëve dhe tema të tjera që mund të kerkohen me të drejtë nga Supervizori për inspektim.

Mostrat duhen dorëzuar ne zyrën e Supervizorit.

Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave

Kontraktori do t'i pergatise dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve te punimeve sipas projekteve. Ky material duhet te permajë një komplet te vizatimeve te projektit te zbatuar, vizatimet shështë te bëra gjatë zbatimit te punimeve te aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e masave për çdo volum pune.

2. Grafiku i punimeve

Kontraktuesi duhet t'i jape supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, procedurën dhe metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim te punës.

Informacioni që mban supervizori duhet te përfshijë: vizatime qe tregojne rregullimin gjeneral te ambienteve të godines dhe të ndonjë ndërtimi apo strukture tjeter të perkoqshme, te cilat ai i propozon për perdonim; detaje të vendosjes konstrukSIONALE dhe punëve të perkoqshme; plane te tjera qe ai propozon t'i adaptojë për ndërtim dhe përfundimin e te gjitha punëve, si dhe ne vijim, detaje te fuqise punëtore te kualifikuar dhe jo të kualifikuar si dhe supervizionin e punimeve.

Menyra dhe rregulli që janë propozuar për te ekzekutuar këto punime permanente eshtë temë për t'u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës duhet te jete i tillë që te perfshije çdo rregullim te nevojshëm, te kerkuar nga supervizori gjatë zbatimit te punimeve.

3. Punime germim dheu

Kategoria e tokös per germim eshtë kategoria e IV, V dhe III , konform Manualeve të Ndërtimit vëllimi III.Të gjitha germimet te cfaredo lloji toke që ndeshen , do te kryhen në thellësine dhe gjérësine e percaktuar në vizatimet ose sipas udhëzimeve me shkrim të supervizorit të punimeve. Nivelimi do të bëhet në mënyrë të tillë që uji të mos vërshojë në kanale ose pjesë të tjera të gërmuara dhe çdo sasi uji e mbledhur do të hiqet me anë të pompave ose me metoda te tjera te aprovuara por gjithmone Brenda kostos së preventivit te punimeve.Kanalet do të gërmohen në permasat dhe nivelin e treguar ne vizatimet perkatese ose në përputhje me instrukzionet me shkrim te supervizorit të punimeve . Zëri treguar në tabelën e volumeve lidhur me germimet do të perfshije çdo lloj kategorie dheu, nëse nuk do të jetë e specifikuar ndryshe. Në rastin kur perdoren tuba shtesë, germimi me dorë i materialit te shtratit eshtë i nevojshev per çdo bashkim. Gërmimi me krah është gjithashtu i nevojshëm në afersi të intersektimeve me infrastrukturat e tjera per te parandaluar demtimin e tyre.Thellimet për pjesët lidhese do te germohen me dorë , pasi fundi i kanalit te jete i niveluar kanalet për tubacionet do të germohen nën nivelin e pjesës se poshtme te tubacionit ,per te berë te mundur realizimin e shtratit të kanalit, tubave të çelikut etj, me material të gërmuar.Do te realizohet prerja e drurëve, degëve dhe rrënjenjëve ne menyre te tille qe te mos behet demtimi apo prishja e bankinës së kanalit,dhe largimi ne një distance qe mos të jene pengesë përfunksionimin normal te ujit ne kanal.

3.1 Ngjeshja e dherave

Ne rastin e ngjeshjes së dherave kohezive (argjilave) materiali do te perhapet ne shtresa horizontale me trashësi të cdo shtrese jo me shume se 15 cm. Materiali që do te ngjeshet do të kete lagështine e nevojshme dhe te pranuar nga supervizori i Punimeve.Lagështia do te jete e njëjtë per cdo shtrese dhe në cdo pike.Në rastin e ngjeshjes se materialeve jo kohëzive perseri shtresëzimi do te behet si me siper,por trashësia e shtresës do te jete 15 - 30 cm dhe dendësia e materialit te ngjeshur do te jete jo me pak se 70 % e vleres se proves së dendësise relative

3.2 Heqja e materialeve të tepërtë gjatë gërmimeve

Kosto e transportit deri ne vendin e hedhjes së materialit nuk përfshihet ne çmimin njësi te gërmimit por në çmimin njësi të transportit. I gjithe materiali i tepert i gërmuar do të largohet ne vendet e aprovuara nga Punëdhënësi.Kur eshte e nevojshme te transportohet materiali mbi rruget ose ne vendet e shtruara duhet te sigurohet ky material nga derdhja ne rruge ose ne vendet e caktuara.

4. Punime Betonimi

Perpara së te fillojë procesi i preqatitjes se betonit, zona brenda aramaturave,apo modinave duhet te jetë pastruar shume mire me uje ose ajër . Asnje proçes betonimi nuk duhet të kryhet derisa supervizori te ketë inspektuar dhe aprovuar germimin , masat e marra per mbrojtjen nga kushtet atmosferike , masat per shperndarjen e ujit per freskim dhe stazhionim të betonit , fugat ndertimore dhe fiksimin e fundeve , armimin si dhe të gjitha materialet e tjera per betonimin dhe masa te tjera ne pergjithesi.

Inertet e imta pêr kategoritë e betonit C16/20 do te jenë prej rëre natyrale , gurë të shoshtur ose material te tjera me të njejtat karakteristika apo kombinimin e tyre. E gjitha kjo duhet të jetë e pastruar mire, pa masa të mpiksura, cifla të buta e te veçanta, vajra , alkale , lënde organike, argjile dhe sasi të substancave të tjera dëmtuese. Përbajtja e lejueshme e limit dhe substancave të tjera demtuese ështe 5%.

Inertet e trasha për betonin C16/20 do të përbëhen nga material guri të thyer apo të nxjerre ose një kombinim i tyre me një mase jo me shumë se 20mm dhe do të jetë e paster , e forte , e qëndrueshme, kubik dhe të formuar mire pa lënde të buta apo te thërmushme, alkale, argjila apo vajra.

Kontraktori duhet të bëje disa prova në kubikët e marrë si kampione dhe te shënoje inertet dhe fraksionimin e tyre, perzierjen e betonit ne fillimin e punës për perqatitjen e betonit. Këta kubike duhet te testohen ne laborator në kushte te njehta nga 7, 14 dhe 28 ditë dhe do te shoqërohen me flete analize për do kubik.Kontraktori duhet te kete ne stafin e tij kyç nje inxhinier ndërtimi të kualifikuar, të specializuar, me licencen përkatese dhe me eksperience, i cili do te jete per gjëgjes për kontrollin e cilesise se te gjithe betoneve. Kujdesi per te gjitha betonet duhet te ndiqet si me poshte:

Siperfaqe betoni horizontale do te mbahet e laget vazhdimisht per te pakten 7 dite pas hedhjes. Ato do te mbulohen me materiale ujembajtes si thase kerpi, pelhure ose menyra te tjera te aprovuara nga Supervizori. Siperfaqet betoni vertikale do te kujdesen fillimisht duke lene armaturat ne vend pa levizur dhe duke e mbajtur vazhdimisht te laget per te pakten 7 dite pas hedhjes. Ato do te mbulohen me materiale ujembajtes si thase kerpi, pelhure.

5. Ne kete preventiv jane parashikuar punime germimi, F.V vendosje tubacioni te dimensioneve te ndryshme(celiku,HDPE..) ne gjatesi te kanalit ujites,saldime, sistemim dhe mbushje me dhera dhe zhavorr, prerre bimesh,germime ne toka te forta, ndertim bazamentesh betoni. Specifikimet Teknikë te Materialeve:

5.1 F.V. Tuba celiku

Tubi i celikut do te jete me tegela saldimi dhe i pa izoluar para montimit ne pjesen e demtuar te kanalit. Vendosja e tij do te realizohet nepermjet vinçit (apo me ane te kavove terheqese) dhe pasi te jete bere sistemimi i bazes se kanalit.Tubi horizontal Ø700mm, do te vendoset pasi te jene ndertuar bazamentet dhe kollonat e hekurit me tub celiku Ø200mm.Gjithashtu perpara se tubi i ri te vendoset mbi bazamentet ne kokat e tubit vertikal te behet mbeshtetja ne te dy anet e kanalit ne bazamente te shendosha dhe te behet betonimi i kokave te tyre,duke ruajtur pjerresine, ndermjet pikes se hyrjes dhe daljes. Te behet e mundur realizimi i saldimit te tubave ne menyre te tille qe te mos kemi rijedhje pas perfundimit te saldimit si dhe te mos kemi pengese te rijedhjes se ujit ne tub. Saldimet te behen konform kushteve teknike.e njejta procedure do te perdoret dhe per tubin Ø508mm Ø560mm.

5.2 Mbajja dhe transportimi i tubave ne zone

Tubat e celikut do te mbahen me kujdes gjate gjithe kohes se prodhimit, transportimit ne vendin e punes dhe instalimit.Çdo tub do te inspektohet ne menyre te kujdeshme sipas standarteve te kerkesave te specifikimit gate dorezimit dhe perpara se te shtrihen. Asnje tub i krisur, i thyer apo me difekt nuk do te perdoret ne veper. Demtimi i pjeses fundore te tubave qe sipas Mbikqyresit te Punimeve mund te shkaktoje lidhje difektoze, do te jete shak i mjaftueshem per te hequr

tubat e demtuar. Tubat do te pastrohen plotesisht nga mbeturinat me brendesi perpara se te instalohen dhe do te mbahen te paster ne periegjesine e Sipermarresit deri ne marrjen ne dorezim te punimeve. Te gjitha kontaktet siperfaqsore te bashkimeve do te mbahen te pastra deri sa te kete perfunduar bashkimi, Do te merren masa per ndalimin e futjes se materialeve te huaja ne brendesi te tubave giate instalimit. Ne tuba nuk do te vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose matreale te tjera.

5.3 Hidroizolim me dy duar bitum.

Hidroizolimi do te kryhet ne te gjithe trupin e tubit te ri te celikut perpara se te vendoset ne objekt dhe pjeset e qforeve te saldimit do te rezlizohen me pas me bitum te lengshem me furce. Bitumi do te jeti i perqatitur me pare dhe i amballazhuar ne kova metalike 20÷25kg, prodhim vendi apo i huaj. Lyerja do te realizohet me dy faza, ne menyre qe dora e pare e lyerjes te kete filluar procesin e mpiksjes dhe te behet e mundur lidhje e dores se dyte me te paren. Duhet patur parasysh qe qaforet e saldimit ne te dy anet e instalimit te tubit te ri do te realizohen pas saldimit dhe nuk duhet te jene te mbeshtetura ne toke natyrale apo te germuar dhe te pastra.

6. F. V tubat

Shtrimi i tubit ne kanal

Tubi gjate shtrirjes se tij ne kanal, duhet te kete mbeshtetje uniforme gjate gjithe gatesise se tij dhe kjo sigurohet prej shtreses se shtratimit prej 100 mm + 150 mm, por ne anje rast me pak se 50 mm. Materiali i shtratimit duhet te shperndahet uniformisht gjate gjithe gjerese se kanalit dhe duhet nivelluar sipas gradientit te tubacionit, por jo i ngjeshur. Ne toka uniforme relativisht te buta, me grimca te imeta e te pastra nga guret e medhenj dhe objekte te jera te forta, fundi i kanalit duhet te sillet i njetrajtshem dhe i sheshte, duke siguruar nje mbeshtetje uniforme per tubat gjate gjithe gjatesise se tij. Bashkimi i tubave mund te behet me dy menyrë. Bashkimi me saldim koke me koke, qe kryhet duke nxehur fundet e sheshta te siperfaqeve qe do te bashkohen perballle nje pllaka ngrohese deri sa ky te arrije temperaturen e shkritis. Largohet shpet pllaka ngrohese dhe shtyhen dy pjeset e zbutura drejt njera- tjetres. Mund te perdoret dhe metoda tjeter ku behet bashkimi me elektrosaldim, qe kryhet ndermjet nje tubi qe eshte zgjruar ne forme gote ose te nje rakordi me fashature elektro- fuzive me nje tub tjeter ose me rakord me fund te ngushte (spigot). Pjeset qe lidhen me saldim elektrik nxehen sipas efektit te Xhilit te elementit ngrohes, te vendosur ne siperfaqet e tyre bashkuese, duke shkaktuar shkrirjen dhe ngjiten e siperfaqeve te tubit dhe te rakordit. Fllanxhat duhet te jene ne pajtueshmeri me B.S. 4504 "Fllanxhat dhe Bullonat per Tubat,Saracineskat dhe Aksesoret, Metric Series" dhe duhet te perballojne birimin sipas standardeve perve birimit special te kerkuar. Fllanxhat do te bashkohen me bullona ose ribatina, dado dhe rondele. Bullonat duhet te kene nga nje dado ne fund. Bullonat, ribatinat, dadot dhe rondelet duhet te plotesojne kerkesat e B.S. 4190, B.S. 4882 dhe B.S.4320. Rondelet per bashkimin e fllanxhave duhet te kene nga nje unaze gome, ato duhet te plotesojne kerkesat e BS. 2494 dhe B. S. 4865. Per tubat HDPE te kryhet transporti ne menyre te kujdeshshme per ti ruajtur nga demtimet. Bashkimi i tyre te behet koke me koke me rakorderite perkatese ,te mos krijohen luhatje (nivelimi te behet sipas kuotave .Gjate mbulimit te hidhet material i pershtatshem per ta ruajtur nga demtimet e gureve apo giera qe demtojne tubin.

7. Zevendesimet

Zevëndësimi i materialeve te specifikuara ne Dokumentin e Kontrates do te behet vetem me aprovimin e Mbikqyresit te Punimeve ne se materiali i propozuar per tu zevëndësuar eshte i njejtë ose me i mire se materialet e specifikuara, ose ne se materialet e specifikuara nuk mund te sillen ne sheshin e ndertimit në kohe per te perfunduar punimet e Kontrates per shkak te kushteve jashtë kontrollit te Sipermarresit. Qe kjo te merret ne konsiderate, kerkesa per zevëndesim do te shoqerohet me një dokument deshmi te cilesise, në formën e kuotimit te certifikuar dhe te dates se garancise te dorezimit nga furnizuesit e te dy materialeve, si te materialit te specifikuar ashtu edhe te atij qe propozohet te ndryshohet .

8. Piketimi i punimeve

Sipermarresi, me shpenzimet e tij, duhet te beje ndertimin e modinave dhe te piketave siç eshte parashikuar ne projekt ne perputhje me informacionin baze te Punedhenesit, dhe do te jetë perjegjesi i vetem per perpikmerine dhe saktisine e tyre. Sipermarrësi do te jetë perjegjes per te kontrolluar dhe verifikuar informacionin baze që i eshte dhene dhe ne asnje mënyre nuk do te lehtesohet nga perjegjesia e tij nese një informacion i tillë eshte i mangët, jo autentik ose jo korrekt. Sipermarresi do te furnizoje dhe mirembaje me shpenzimet e tij rrëthimin dhe materiale te jera te tillë dhe te jape assistencë nepermjet një stafi te kualifikuar sic mund te kerkohet nga Punëdhënesi per kontrollin e modinave dhe piketave. Sipermarrësi do te ruaje të gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, të bera ose te vendosura giate punes, te mbuloje koston e rivendosjes se tyre nëse ato demtohen dhe te mbuloje te gjitha shpenzimet per ndreqjen e punes së bere jo mirë per shkak te mosmirëmbajtjes, mbrojtjes ose spostimit pa autorizim te ketyre pikave të vendosura, modinave dhe piketave. Perpara do aktiviteti ndërtimor, Sipermarrësi do te kete linjat e furnizimit me uje dhe energji elektrike te vendosura ne terren, te drejtën e kalimit te qarte dhe te sheshuar, gati per fillimin e punimeve. Cdo punë e bere jashtë akseve, kuotave dhe kufijve te treguara ne vizatime ose te mosmiratuara nga Punëdhënesi nuk do te paguhet, dhe Sipermarrësi do te mbuloje me shpenzimet e tij gjermimet shtesë gjithmone nën drejtimin e Mbikqyresit te Punimeve. Sipermarresi duhet te beje azhornimin e objektit para fillimit te punimeve .

9. Dokumentat dhe vizatimet

Sipermarrësi do te verifikoje te gjitha dimensionet, sasite dhe detajet te treguar ne vizatimet, grafiket ose te dhena te jera dhe Punëdhënesi nuk do te mbaje perjegjesi per ndonjë mangësi ose mosperputhje te gjetur në to. Mos zbulimi ose korrigimi i gabimeve ose mosperputhjeve nuk do ta lehtësojë Sipermarresin nga perjegjesia per pune te pakenaqshme. Sipermarrësi do te marre persiper te gjithe perjegjesine ne berjen e llogaritjeve e volumeve, llojeve dhe sasive te materialeve dhe paisjeve te perfshira ne punën qe duhet kryer sipas Kontrates. Ai nuk do te lejohet te ketë avantazhe nga ndonje gabim ose mosperputhje, ndersa nje udhezim i plotë do te jepet nga Punedhenesi nese do te gjenden gabime të tillë ose mosperputhje.

10.Fotografite e sheshit te ndertimit

Sipermarresi duhet te beje fotografi me ngjyra sipas udhezimeve te Mbikeqyresit te Punimeve ne vendet e punes per te demostruar kushtet e sheshit perpara fillimit, progresin gjate punes se ndertimit dhe mbas perfundimit te punimeve. Nuk do te behen pagesa per fotografimin e kantierit te punimeve pasi keto spenzime jane parashikuar te mbulohen nen koston administrative te Sipermarresit.

11. Mbrojtja e punes dhe e publikut

Sipermarresi do te marre masa paraprake per mbrojtjen e punetoreve te punesar dhe te jetes publike. Masat e sigurimit paraprak te ligjeve te aplikueshme, kodeve te ndertimit do te rrespektohen. Gjate zbatimit te punimeve Sipermarresi, me shpenzimet e veta, duhet te vendosi dhe te mirembaje gjate nates pengesa te tilla dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre efektive aksidentet.

12. Mbrojtja e ambientit

Sipermarresi me shpenzimet e vete, duhet te ndermanre te gjitha veprimet e mundshme per te siguruar mbrojtjen e ambientit lokal te sheshit te ndertimit. Pas perfundimit te punimeve ambienti te pastrohet dhe te kthehet ne gjendjen e meparshme.

13. Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i materialeve nga Sipermarresi do te behet me makina te pershtateshme cilat kur ngarkohen nuk shkaktojne derdhje dhe e gjithe ngarkesa te jete e siguruar. Ndonje makine qe nuk ploteson kete kerkese ose ndonje nga regullat ose ligjet e garkullimit do te higen nga kantjeri. Te gjitha materialet qe sillen nga Sipermarresi, duhet te sistemohen ne menyre te pershtatshme per ti mbrojtur nga rreshqitjet, demtimet, vjedhjet dhe ne dispozicion, per tu kontrolluar nga Mbikegyresi i Punimeve ne cdo kohe.

14. Kostot e Sipermarrësit përmobilizim dhe punime te përkohëshme

Do t^e kihet parasysh qe Sipermarrësit nuk do ti behet asnje pagesë mbi çmimet njësi te kuotuara per kostot e mobilizimit, d.m.th. per sigurimin e transportit, dritën, energjine, veglat dhe pajisjet, ose per furnizimin e godines dhe mirembajtjen e impjanteve te ndërtimit, rrugëve te hyrjes, te komoditeteve sanitare, hegje e mbeturinave, punen, furnizimin me uje, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punes, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura te tjera te perko^heshme, paisje dhe materiale, ose per kujdesin mjekësor dhe mbrojtjen e shëndetit, ose per patrullat dhe rojet, ose per ndonje sherbim tjeter, lehtesi, gjera, ose materiale te nevojshme ose qe kerkohen per zbatimin e punimeve nö perputhje me ate ge eshte parashikuar në Kontrate.

15. Pastrimi perfundimtar i zones.

Ne perfundim te punes, sa here ge esht^e e aplikueshme, Sipermarresi, me shpenzimet e tij, duhet te pastrojë dhe t^e heqë nga sheshi t^e gjitha impiantet ndërtimore, materialet ge kane tepruar, mbeturinat, skelerite dhe ndertimet e perko^heshme t^e çdo lloji dhe te leré sheshin e t^ere dhe veprat t^e pastra dhe ne kondita te pranueshme, Pagesa perfundimtare e Kontrates do te mbahet deri sa kjo te realizohet dhe pasi te jepet miratimi nga Mbikqyresi i Punimeve.

16. Provat

Ky seksion perfaqeson procedurat e kryejes se provave per materialet e ndertimit me qëllim qe te sigurojë dhe perputhje me kerkesat e Specifikimeve.

17. Tipi dhe Zbatimi i Provave

Per punimet e betonit dhe te hekurit t^e armimit ne objekte te ndryshme do te kryhen provat e me poshtme:

Dhënia e recetës se betoneve per klasat e betonit sipas projektit, bazuar ne materialet qe do te përdoren, pasi te jene percaktuar me paré karakteristikat e materialeve perbërëse te betonit (cimento, inerte). Shperndarja e madhesisë se grimcave e materialeve inerte te betonit (Granulometria) gjate periudhes se ndertimi.

Provat e çimentos (rezistenca 3,7 dhe 28 ditore, fillim - mbarim i prezës)

Rezistenca ne shtypje e betonit giate periudhes se ndertimit, bazuar ne standartet shiptare

Rezistenca në terheqje e hekurit te ndertimit per do lloj diametri te perdonur.

Zgjatimi relativ i hekurit te ndërtimit

18. Standartet per Kryerjen e Provave

Te gjitha provat do te bëhen ne perputhje me metodat standarte shiptare ose me te tjera nderkombetare te aprovuara me pare nga mbikqyresi i punimeve.

19. Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave

Metoda e marrjes se kampioneve do te jetë siç eshte specifikuar ne metodat e aplikueshme te marrjes se kampioneve dhe te kryerjes se provave ose sic udhezohet nga Mbikqyresi i Punimeve. Frekuencia e kryerjes se provave do te jepet nga Mbikqyresi i Punimeve. Marrja e ndonje kampioni shtese mund te rekomandohet po nga Mbikqyresi i Punimeve. Enë te tilla si çanta, kova e te tjera, do te jepen nga Sipermaresi. Marrja e mostrave per prove do te kryhet nga Sipermarresi ne vëndet dhe periudhat ge udhezon Mbikqyresi i Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre ne laborator do te bëhet nga Sipermarresi. Ne kantier duhet te sigurohet një laborator i vogël fushor per te kryer provat e lageshtise dhe densitetit te thatë të materialit gjate punes, per te verifikuar ne se shte arritur apo jo njegjeshja sipas kerkeses se dhene ne keto specifikime teknike.

20. Nderprerja e Punimeve

Nderprerja e punimeve per arsyet tē marijes se kampioneve do te perfshihet ne grafikun e punimeve te Sipermarresit. Nuk do te pranohen anjë ankesa nga ndéprerja e punimeve per shkak te marjes se kampioneve. Provat ne laborator do te behen ne nje kohe te pershtateshme me metoden e pershkruar te proves.

21. Provat e Kryera nga Sipermarresi

Per arsyet krahasimi, Sipermarresi eshte i lie te kryeje vete ndonje prej provave. Rezultatet e provave tē tillë do te pranohen vetem kur te kryhen ne nje laborator te aprovar me shkrim nga Mbikqyresi i Punimeve. Te gjitha spenzimet e provave tē tillë pavarësisht se nga ijinë rezultatet do te mbulohen nga Sipermarresi.

Ing. Egzor Muhamedaj