

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjetllës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 13/06/2018

“Blerje pajisje makineri”

Për: **Dule shpk**, NIPT : J82401502P, me adresë: Lagjja 13, Rruga Lule Bore, Hekurudha, zona kadastrale nr.8518, numri i pasurise 39/173-N5, Volumi 25, Faqja 187, Plazh, Durres.

Procedura e prokurimit: “E hapur-Mallra”

Numri i references se procedures/lotit: **66025-04-30-2018**

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “**Blerje pajisje makineri**”
- Fondi limit: **19'600'000** (Nëntëmbëdhjetë milion e gjashtëqind mijë) Lekë pa TVSH.
- Burimi i te ardhurave: Te ardhurat e U.K.D Sh.a
- Kohezgjatja e kontrates: 4 jave nga data e lidhjes se kontrates
- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në procedurë 3 (tre) ofertues si me poshte:

- 1- “**Vibtis**”, me nipt L02103503S me vlere te ofruar:
 - pa TVSH është **10'780'000** (dhjete milion e shtateqind e tetedhjete mije) lekë.
 - me TVSH është **12'936'000** (dymbëdhjetë milion e nenteqind e tridhjete e gjashte mije) lekë.
- 2- “**Novamat**”, me nipt K81615002O, me vlere te ofruar:
 - pa TVSH është **13'520'000** (pese milion e teteqind e nentedhjete mije e nenteqind e pesedhjete) lekë.
 - me TVSH është **16'224'000** (shtate milion e gjashtedhjete e nente mije e njeqind e dyzet) lekë.
- 3- **Dule**, me nipt J82401502P, me vlere te ofruar:

- pa TVSH është 19'306'000 (nenetembehjete milion e treqind e gjashte mije) lekë.
- me TVSH është 23'167'200 (njetzet e tre milion e njeqind e gjashtedhjetë e shtate mije e dyqind) lekë.

Jane skualifikuar operatorët ekonomik si me poshte:

Operatori ekonomik “VIBTIS” është skualifikuar për arsye se nuk përmbush:

1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 1/ pasi; Bilanci i vitit 2017 është i paçertifikuar nga tatimet.
2. Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; deklarata e konformitetit paraqitur nga operatori nuk është për pajisjen Impiant për trajtimin e ujërave të autoboteve, por vetëm për panel të tipit ANS.
3. Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi;
 - Nuk ka paraqitur test raport për Impiantin e trajtimit të ujërave, por një certifikatë që dëshmon në tërësi testimet për strukturat e çelikut dhe aluminit që prodhon fabrika.
 - Makineria referuar katalogut të paraqitur nga operatori nuk përmbush specifikimet e kërkuara në DST, përkatësisht për pikat si në tabelen mëposhtë:

Nr	Emertimi	Njesia matese	Vibtis /Siderpol	Shenime
7	Hapsira e filtrimit	m	6	Hapesira e filtrimit me e madhe nga ajo e specifikuar, prej 5m
9	Diametri Nominal	mm	195	Diametri nominal i spiralit (coclea)/kermillit ne kompaktim shume i vogel. Makineria eshte me e vogel dhe e papershtatshme per mbetjet e ngurta ne kompaktim. (195mm nga 277mm specifikuar).
11	Lartesia e shkarkimittembetjeve	mm		Jo e specifikuar
14	Fuqia motorrike Coclea per transportin e reres	Kë	0,37	Fuqia motorrike e instaluar qe ve ne levizje Spiralin(kermillin) Coclean e transportimit te reres eshte 0.37kË dhe jo 055kË e kerkuar ne DST.
15	Diametri Coclea per klasifikimin e reres	mm	185	Diametri nominal i spiralit per klasifikimin e reres eshte I vogel 185mm, nga 200mm kerkuar ne DST.
17	Fuqia motorrike CoClea per klasifikimin e reres	Kë	0,37	Makineria ka problematika si ne transportimin e reres por edhe ne klasifikimin e tyre. Ne kete rast fuqia motorrike eshte 0,37kË, ndersa ajo kerkuar eshte 0,55kË. Pra fuqia motorrike e instaluar por edhe diametrat respektive te Spiraleve/kermillit jane me vegjel, krahasuar me ato te kekuara ne DST.
19	Fuqia e Kompresorit	kË		Fuqia e kompresorit eshte e pa specifikuar, kriter baze ky persa i perket si funksionimit te makinerise por edhe kryerjes se procesit.
20	Fuqia e instaluar e sistemit te largimit te yndyrnave	kË	0,25	Ne sistemin e largimit te yndyrnave, fuqia motorrike e instaluar eshte 0,25kË, ne kundeshitim me ate te kerkuar prej 0,37kË.

21	Deflektoret e Yndyrnave me kreher			Deflektoret nuk jane te specifikuar ne makinerine ne fjale. Eshte kriter baze pasi luan rolin kryesor ne largimin e yndyrnave. Nuk specifikohet lloji por edhe ekzistenca e tyre.
	Materiali			
23	Coclea (kermilli)Spirali		Micro/alloy, epoxy painted	Materili i Spirali t(Cocleas) kermillit eshte Micro-Alloy i lyer me Epoxy, ne kundesthim me ate te kerkuar ne DST qe eshte Inox ne Karbon. Disavantazhet jane: me pak i rezistueshem, me i bute, si edhe eshte nje bashkim elementesh (metalesh) duke e bere ate me pak rezistent ne punim.
26	Gjeresia	mm	1800	Gjeresia e paisjes eshte shume me e vogel nga ajo specifikuar. Veshtireson ne shkarkimin e materialit dhe ecurine e punes. Makineri e ngushte dhe me e vogel nga ajo parashikuar.
	Aksesoret			
29	SistemLavazhiitubacioneve			Aksesoret, mungon sistemi i lavazhit automatic te tubacioneve. Tregon qe makineria eshte e pa kompletuar. Ky system mundeson mbarvajtje dhe mirefunksionim te paisjes si edhe eliminon kohen e humbur ne pastrimin normal te saj.
32	Fryresi/Sofiante			Ska informacion
33	Antivibrant/Kundravibracion			Mungese e antivibranteve ne mbeshtetje te makinerise. Tregon edhe nje here se makineria eshte e pakompletuar. Eleminon dridhjen gjate punimit por edhe mirefunksionimin e paisjes gjate kryerjes se proceseve.

- Operatori ekonomik “NOVAMAT” është skualifikuar për arsye se nuk përmbush:
 - Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; operatori ka paraqitur deklaratë vetjake mbi certifikatë CE, në kundësthim me kriterin e kërkuar që duhet deklaratë CE nga prodhuesi sipas makinerisë objekt prokurimi.
 - Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi;
 - Nuk ka paraqitur test raport për Impiantin e trajtimit të ujërave.
 - Makineria referuar katalogut të paraqitur nga operatori i papërkthyer dhe noterizuar, nuk përmbush specifikimet e kërkuara në DST përkatësisht për pikat si në tabelen mëposhtë:

Nr	Emertimi	Njesia matese	Novamat/ Huber	Note Huber
8	Diametri Nominal I filtrit Coclea	mm	500	Diameter vogel (makineri e Vogel) krahasuar me ate te kerkuar

10	Tipi Coclea kompaktimit te mbetjeve		Ëith Shaft	Kermilli eshte i paisur me Aks (shaft), gje qe shkakton bllokime te shpeshta dhe keqfunksionim te paisjes. E specifikuar pa aks ne DST per nje funksionim me korrekt te paisjes.
12	Diametri Coclea per transportin e rererave	mm	168	Diametri i kermillit eshte me i vogel, ne kundershtim me ate te kerkuar.
13	Tipi Coclea per transpotin e reres		Ëith Shaft	Diametri i kermillit eshte me i vogel, ne kundershtim me ate te kerkuar.
15	Diametri Coclea per klasifikimin e reres	mm	168	Diametri i kermillit eshte me i vogel, ne kundershtim me ate te kerkuar.
16	Tipi Coclea per Klasifikimin e reres		Ëith Shaft	Rrezik per bllokime
17	Fuqia motorrike CoClea per klasifikimin e reres	Kë	1,1	Fuqia motorrike e instaluar ne kermillin e klasifikimit te reres eshte 1.1kË dhe jo 0,55kË specifikuar ne kriteret. Makineri qe konsumon teper duke tregur se sherben dhe eshte specifike e impianteve paratrajtuese qe kerkon vazhdimisht prurje duke bere qe klasifikimi i reres te jete i vazhdueshem.
18	Kompresori (dergimi,cfryerja)	Nm3/h	17	Me e larte, jo e nevojshme
20	Fuqia e instaluar e sistemit te largimit te yndyrnave	kË	0,12	Fuqia motorrike e instaluar ne sistemin e largimit te yndyrnave eshte 0,12kË, nga 0,37 e kerkuar. Makineri e vogel
	Materiali			
23	Coclea (kermilli)Spirali		Inox	Materiali i kermillit /spiralit eshte i tipit INOX dhe jo Inox ne karbon nga ne specifikuar. Eshte i thjeshte dhe jo i rezishtueshem ne krahasim me Inoxin ne karbon te percaktuar.
	Dimensionet			
25	Gjatesia	mm	4970	Dimensioni i makinerise eshte e vogel nga ajo e specifikuar ne DST. (4970 perkundrejt 8500).Per rrjedhoje makineria eshte e vogel dhe e pa pershtatshme per specifikun e punimeve.
26	Gjeresia	mm	1495	Dimensioni i makinerise eshte e vogel nga ajo e specifikuar ne DST. (1495 perkundrejt 2450).Per rrjedhoje makineria eshte e vogel dhe e pa pershtatshme per specifikun e punimeve.
	Lidhjet me Makinerine			
27	Hyrja		DN 250	Lidhja me autobotin rezulton i Flanxhuar DN 250, ne kundershtim me ate te kerkuar e paisur me atak/lidhje Perrot. Kjo tregon se Makineria ofruar nga Huber nuk eshte nje Impiant per pritjen e Autoboteve por, nje paisje /makineri per Paratrajtimin e ujrave te ndotur qe aktualisht operon ne impiantin tone. Eshte e dotuar edhe me nje pompe per largimin e yndyrnave, tipike per impiante te tilla.
28	Dalja		DN 250	Flanxhe ne dalje me e vogel
	Aksesoret			
29	Sistem Lavazhi I tubacioneve			Aksesoret, i mungon sistemi i larjes automatike te tubacioneve. Ky system mundeson mbarvajtje dhe mirfunksionim te paisjes si edhe eleminon kohen e humbur ne pastrim mekanik dhe manual te saj. Element thelbesor dhe i domosdoshem. Makineri e pa kompletuar
				I mungon edhe sistemi i larjes se kazanit. Te dyja keto mungesa ,si ai i autolavazhit por edhe ky i shpelarjes se

30	SistemplarjeiKazanit			kazanit perforcjone idene se makineria ne fjele eshte me teper nje impiant paratrajtimi sepse kerkon vazhdimisht prurje konstante dhe nuk e ka te nevojshme keto pastrime automatike por vetem pas nje periudhe te caktuar kohe dhe oresh pune.
31	Saracineske /sfereaut per Furnizim			Mungon. Jo e kompletuar
33	Antivibrant/Kundravibracion			Paisjes i mungojne Antivibrantet, qe sherbjene per te eliminuar dridhjet e makinerise gjate punimit por edhe ndikon ne menyre thelbësore pergjate kryerjes se proceseve.

Kualifikohet operatori ekonomik si më poshtë:

Pra kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:

- DULE

Me vlere te ofruar nga ky Operator Ekonomik:

- **pa TVSH është 19'306'000 (nenetembedhjetë milion e treqind e gjashtë mijë) lekë.**
- **me TVSH është 23'167'200 (njetzet e tre milion e njeqind e gjashtedhjetë e shtatë mijë e dyqind) lekë.**

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë **“DULE”** se oferta e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: **19'306'000 (nenetembedhjetë milion e treqind e gjashtë mijë) lekë** pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Durrës sh.a sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 05/06/2018

Gjatë afatit ligjor prej 7 ditësh për pritjen e ankesave nuk pati ankesa.

