

Dega 3



Figure 12 Dega 3 e degraduar

Dega 4



Figure 13 Dega 4- pa shtresa rrugore




Figure 14 Gjende fillestare e rruges

Dega 5



Figure 15 Rruga pa shtresa rrugore



Figure 16 Pamje te gjendjes ekzistuese dega 5




Figure 17 Rrugica aksesi e pashtuar

Dega 6



Figure 18 Shtrim i varfer me zhavorr



Figure 19 Pamje te gjendjes ekzistuese Dega 6

Dega 7



Figure 20 Rruga e pashtuar



Figure 21 Rruga aksesi e degraduar

Dega 8



Figure 22 Pamje te gjendjes ekzistuese




Figure 23 Rruge me shtresa te varfera

Dega 9



Figure 24 Ruge e demtuar



Figure 25 Pamje te gjendjes ekzistuese Dega 9

Foto aktuale – Bloku 2- Dega 1



Figure 26 Fillimi i Deges 1



Figure 27 Cedim dhe degradim asfalti




Figure 28 VGM ne ane te rruges pa plan



Figure 29 Rruge e pashtuar



Figure 30 Rruga e pashtuar - fundi i aksit

Dega 2



Figure 31 Fillimi i Degen 2-rruge e ngushte



Figure 32 Pamje te gjendjes ekzistuese te rruges



Figure 33 Rrugje e pashtuar

Dega 3



Figure 34 Dega 3 e fotografuar nga fundi



Figure 35 Pamje te gjendjes ekzistuese te demtuar




Figure 36 Ruge me shtrese te varfer



Figure 37 Shteg me shkalle